

Hauts-de-France, Aisne  
Paissy  
18 rue de Neuville

## Maison

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA02001614  
Date de l'enquête initiale : 2003  
Date(s) de rédaction : 2003  
Cadre de l'étude : patrimoine de la Reconstruction Chemin des Dames  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : maison  
Parties constituantes non étudiées : remise

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village  
Références cadastrales : 1987, C, 451

### Historique

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

### Description

Précédée d'un mur en blocage de moellon, cette maison est située en retrait de la voie de circulation. Longue de trois travées, entièrement composée de pierre de taille, elle est couverte d'un toit à longs pans et demi-croupes en tuiles mécaniques, souligné par une corniche moulurée. La porte cintrée est surmontée d'une marquise. Une tour carrée à toit en pavillon occupe le prolongement du côté gauche de la maison. Deux pilastres encadrent le mur de façade, constituant le seul élément décoratif de la construction. L'entrée de la cave est accessible depuis l'extérieur de la propriété. Une creutte servant de remise occupe le fond du jardin.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre de taille  
Matériau(x) de couverture : tuile creuse mécanique  
Plan : plan rectangulaire régulier  
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, étage de comble  
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; demi-croupe

### Statut, intérêt et protection

L'ensemble des maisons du village ont été reconstruites après 1922. Sa situation géographique ainsi que le matériau utilisé pour l'élévation de ses murs (la pierre de taille) justifient le souci architectural dont elle a fait l'objet, la distinguant des autres constructions de Paissy.

Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Vue générale de la façade principale.

Phot. Inès Guérin

IVR22\_20030202007NUCA



Vue de l'entrée de la  
cave donnant sur la rue.

Phot. Inès Guérin

IVR22\_20030202008NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Les maisons reconstruites sur le Chemin des Dames, après la première guerre mondiale (IA02001621)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

### Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Paissy (IA02001607) Hauts-de-France, Aisne, Paissy

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic



Vue générale de la façade principale.

IVR22\_20030202007NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'entrée de la cave donnant sur la rue.

IVR22\_20030202008NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation