Hauts-de-France, Aisne
Paissy
18 rue de Neuville

Maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA02001614
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : patrimoine de la Reconstruction Chemin des Dames
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : remise

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1987, C, 451

Historique

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description

Précédée d´un mur en blocage de moellon, cette maison est située en retrait de la voie de circulation. Longue de trois travées, entièrement composée de pierre de taille, elle est couverte d´un toit à longs pans et demi-croupes en tuiles mécaniques, souligné par une corniche moulurée. La porte cintrée est surmontée d'une marquise. Une tour carrée à toit en pavillon occupe le prolongement du côté gauche de la maison. Deux pilastres encadrent le mur de façade, constituant le seul élément décoratif de la construction. L'entrée de la cave est accessible depuis l'extérieur de la propriété. Une creutte servant de remise occupe le fond du jardin.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile creuse mécanique
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; demi-croupe

Statut, intérêt et protection

L'ensemble des maisons du village ont été reconstruites après 1922. Sa situation géographique ainsi que le matériau utilisé pour l´élévation de ses murs (la pierre de taille) justifient le souci architectural dont elle a fait l´objet, la distinguant des autres constructions de Paissy.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue générale de la façade principale.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20030202007NUCA

Vue de l'entrée de la
cave donnant sur la rue.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20030202008NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Les maisons reconstruites sur le Chemin des Dames, après la première guerre mondiale (IA02001621)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le village de Paissy (IA02001607) Hauts-de-France, Aisne, Paissy

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic

Vue générale de la façade principale.

IVR22_20030202007NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de l'entrée de la cave donnant sur la rue.

IVR22_20030202008NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation