

Hauts-de-France, Somme  
Boismont  
11 rue Huré

## Ancienne ferme

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007542  
Date de l'enquête initiale : 2006  
Date(s) de rédaction : 2006  
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard  
Degré d'étude : repéré

### Désignation

Dénomination : ferme  
Destinations successives : ferme, maison  
Parties constituantes non étudiées : cour, étable, remise, jardin, atelier

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village  
Références cadastrales : 1832. B2 358, 359 ; 1982, B2, 318

### Historique

Cette ancienne ferme remplace un édifice visible sur le cadastre napoléonien à cet emplacement. La couleur de la brique utilisée ici pourrait indiquer une construction de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle

### Description

Cette ancienne ferme présente une disposition relativement peu courante dans la région. Le logis, placé en fond de cour, est situé sur un promontoire. Le rez-de-chaussée surélevé trahit la présence d'une cave haute, accessible par une porte de plain-pied à l'ouest de la cour. La distribution régulière des six travées (dont deux portes) en façade pourrait indiquer la présence de deux logements ou d'un logement et d'une partie annexe. Le décor se limite à la présence d'une frise à denticules au niveau de la corniche.

En retour d'équerre, un bâtiment long de deux travées se déploie également sur un étage de soubassement. Le garage, dans le prolongement, semble avoir été reconstruit sur les fondations d'un bâtiment ancien. Un long jardin occupe l'arrière de la propriété.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique  
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile mécanique  
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, en rez-de-chaussée surélevé, comble à surcroît  
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe ; noue ; pignon couvert  
Escaliers : escalier hors-oeuvre

### Statut, intérêt et protection

Cette ancienne ferme semble avoir abrité dans sa cave, accessible de plain-pied, un espace permettant le travail de la laine et du tissu. Si la cave (que nous n'avons malheureusement pas pu visiter) est suffisamment haute et éclairée, cette

hypothèse peut être vérifiable. L'étage de soubassement du bâtiment en retour d'équerre aurait pu habiter des animaux ; des ouvertures sont probablement faites dans le mur de façade mais la végétation empêche d'en percevoir l'existence.

Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Vue générale.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005741NUCA



Vue de l'accès à la cave  
située sous le logis.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005743NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

### Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Boismont (IA80007302) Hauts-de-France, Somme, Boismont

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue générale.

IVR22\_20058005741NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'accès à la cave située sous le logis.

IVR22\_20058005743NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation