

Hauts-de-France, Aisne
Aubenton
1 place de l' Eglise

Maison, boulangerie

Références du dossier

Numéro de dossier : IA02000685
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 1998
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton d'Aubenton
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison, boulangerie
Parties constituantes non étudiées : souterrain refuge

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1986. B2 259 à 260

Historique

La présence de deux étages de caves et de souterrains refuges dont l'emprise s'étend en-dessous de la place de l'Eglise, datables de la fin du 13e siècle ou du 14e siècle, montre que les élévations de la maison actuelle, datables du 17e siècle, ont succédé à une demeure d'époque médiévale. La charpente est vraisemblablement du 17e siècle. La présence d'une boulangerie en rez-de-chaussée est attestée dès le 4e quart du 19e siècle. L'enduit cimenté de la façade antérieure date de la 1ère moitié du 20e siècle. Cette maison a conservé ses élévations et ses dispositions intérieures datant du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : limite 12e siècle 13e siècle, 17e siècle
Période(s) secondaire(s) : 4e quart 19e siècle

Description

Les caves, accessibles par un escalier droit en maçonnerie dont l'accès est à l'extérieur, sur la façade antérieure, sont voûtées en berceau de brique, le deuxième escalier menant à l'étage inférieur de sous-sol est voûté en ressauts de pierre de taille calcaire. Les élévations de la maison sont en brique et partiellement en moellon calcaire. La façade antérieure est pourvue d'un enduit cimenté.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; brique ; enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : matériau synthétique en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages de sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, étage de comble
Couvrements : voûte en berceau ; , en brique ; , en tas de charge
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon découvert
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant, en charpente

Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Éléments remarquables : souterrain
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Plan de situation. Extrait du plan
cadastral de 1986, section B.
Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20080290206NUCA



Vue générale.
Phot. Franck Bürjes
IVR22_19990200698X

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les maisons et fermes du canton d'Aubenton (IA02000758)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

La ville d'Aubenton (IA02000595) Hauts-de-France, Aisne, Aubenton

Auteur(s) du dossier : Xavier-Philippe Guiochon

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1986, section B.

IVR22_20080290206NUCA

Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure

Technique de relevé : reprise de fond ;

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale.

IVR22_19990200698X

Auteur de l'illustration : Franck Bürjes

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation