Hauts-de-France, Aisne Aubenton 1 place de l' Eglise

# Maison, boulangerie

#### Références du dossier

Numéro de dossier : IA02000685 Date de l'enquête initiale : 1998 Date(s) de rédaction : 1998

Cadre de l'étude : inventaire topographique canton d'Aubenton

Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination: maison, boulangerie

Parties constituantes non étudiées : souterrain refuge

## Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville

Références cadastrales : 1986. B2 259 à 260

### **Historique**

La présence de deux étages de caves et de souterrains refuges dont l'emprise s'étend en-dessous de la place de l'Eglise, datables de la fin du 13e siècle ou du 14e siècle, montre que les élévations de la maison actuelle, datables du 17e siècle, ont succédées à une demeure d'époque médiévale. La charpente est vraisemblablement du 17e siècle. La présence d'une boulangerie en rez-de-chaussée est attestée dès le 4e quart du 19e siècle. L'enduit cimenté de la façade antérieure date de la 1ère moitié du 20e siècle. Cette maison a conservé ses élévations et ses dispositions intérieures datant du 19e siècle.

Période(s) principale(s): limite 12e siècle 13e siècle, 17e siècle

Période(s) secondaire(s) : 4e quart 19e siècle

#### **Description**

Les caves, accessibles par un escalier droit en maçonnerie dont l'accès est à l'extérieur, sur la façade antérieure, sont voûtées en berceau de brique, le deuxième escalier menant à l'étage inférieur de sous-sol est voûté en ressauts de pierre de taille calcaire. Les élévations de la maison sont en brique et partiellement en moellon calcaire. La façade antérieure est pourvue d'un enduit cimenté.

#### Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; brique ; enduit ; moellon

Matériau(x) de couverture : matériau synthétique en couverture

Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages de sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, étage de comble

Couvrements : voûte en berceau ; , en brique ; , en tas de charge Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon découvert Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant, en charpente

#### Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : à signaler Éléments remarquables : souterrain Statut de la propriété : propriété privée

# Illustrations



Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1986, section B. Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure IVR22\_20080290206NUCA



Vue générale. Phot. Franck Bürjes IVR22\_19990200698X

## **Dossiers liés**

Dossiers de synthèse :


Les maisons et fermes du canton d'Aubenton (IA02000758)

Oeuvre(s) contenue(s) : Oeuvre(s) en rapport :

La ville d'Aubenton (IA02000595) Hauts-de-France, Aisne, Aubenton

Auteur(s) du dossier : Xavier-Philippe Guiochon

Copyright(s): (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1986, section B.

## IVR22\_20080290206NUCA

Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure

Technique de relevé : reprise de fond ;

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale.

## IVR22\_19990200698X

Auteur de l'illustration : Franck Bürjes

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation