

Hauts-de-France, Somme
Pendé
3 rue du Fond-du-Val

Ancienne ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007613
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme
Destinations successives : ferme, maison
Parties constituantes non étudiées : grange, étable, cour

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1832, C, 541-552 ; 1983. D3 637, 636

Historique

Une ferme figure sur cette parcelle sur le cadastre napoléonien. Le logis, qui occupait cet emplacement sur le plan de 1832, était divisé en deux ; ceci n'est plus visible aujourd'hui sur le mur gouttereau principal puisque les ouvertures ont été modifiées. Cette construction, seul élément restant de cette ancienne exploitation, pourrait donc avoir été édifiée au 18e siècle ou au début du siècle suivant. Le sol était auparavant en terre battue, d'après la propriétaire. Les annexes agricoles, d'après la couleur de la brique, ont été édifiées au cours de la seconde moitié du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 18e siècle (?), 1ère moitié 19e siècle (?), 2e moitié 19e siècle

Description

Le logis est situé en fond de cour. Il se compose d'une ossature en pans de bois (orme), visible, hourdée au torchis. Le mur gouttereau sud a été en partie reconstruit en brique. Les ouvertures de la partie orientale sont encore en place, alors que celles situées à l'ouest ont été modifiées (élargies ou condamnées). La porte permettant l'accès à la pâture située à l'arrière de la propriété a été condamnée. La grange sur rue est en brique. La toiture en tuile des deux bâtiments a été remaniée.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; pan de bois
Matériau(x) de couverture : tuile
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon découvert ; pignon couvert

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue générale.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005102NUCA



Vue des dépendances sur rue.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005103NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Pendé (IA80007313) Hauts-de-France, Somme, Pendé

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue générale.

IVR22_20068005102NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des dépendances sur rue.

IVR22_20068005103NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation