

Hauts-de-France, Somme
Saint-Quentin-en-Tourmont
16 rue des Ecoles

Ancienne ferme de journalier

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007784
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Genre du destinataire : de journalier
Destinations successives : ferme, maison
Parties constituantes non étudiées : puits, remise

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1828, B, 47-48 ; 1937, B2, 95-97

Historique

Une ferme figure sur le cadastre napoléonien. Il s'agit probablement de celle étudiée ici, qui semble avoir été construite au 18^e siècle ou au début du 19^e siècle.

Période(s) principale(s) : limite 18^e siècle 19^e siècle

Description

Le logis est situé parallèlement à la voie de circulation, en léger retrait de la celle-ci. Le torchis et le pan de bois ont été recouverts d'un enduit moderne. La distribution des ouvertures est irrégulière et semble diviser la construction en trois parties (l'atelier en raison de la présence de la porte isolée à l'ouest, la partie habitable de quatre travées et enfin, l'abri des animaux matérialisé par une porte). Le toit à longs pans en panne picarde, relativement pentu, est percé de deux souches de cheminée. Perpendiculairement à l'habitation, sur la partie orientale de la cour, se situe une annexe agricole dont nous ignorons la fonction d'origine (probablement la grange ou une étable). Le soubassement est en brique. Le mur pignon sud est composé d'un blocage de galets avec jambes harpées et bandes horizontales en briques, le pignon, percé d'une gerbière, étant recouvert d'un essentage de planches. La structure principale, en pans de bois et torchis, a été en partie remplacée par du parpaing.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; essentage de planches ; pan de bois ; galet ; parpaing de béton

Matériau(x) de couverture : tuile flamande

Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection

La restauration qu'a subie cette ancienne ferme récemment empêche de déterminer avec certitude sa date d'édification. Elle a pourtant conservé ses proportions d'origine. La faible présence d'annexes agricoles et les dimensions des bâtiments pourraient permettre de croire que cette ancienne ferme était celle d'un journalier.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue générale.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005054NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Saint-Quentin-en-Tourmont (IA80007277) Hauts-de-France, Somme, Saint-Quentin-en-Tourmont

Auteur(s) du dossier : Catherine Fourmond, Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue générale.

IVR22_20078005054NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation