

Hauts-de-France, Somme
Villers-Bretonneux
43 rue d'Amiens

Ancienne usine de bonneterie Charles Delacour-Credaz, puis Joseph Valton-Delacour

Références du dossier

Numéro de dossier : IA00076463
Date de l'enquête initiale : 1987
Date(s) de rédaction : 1987
Cadre de l'étude : patrimoine industriel Somme
Degré d'étude : recensé

Désignation

Dénomination : usine de bonneterie
Appellation : Bonneterie Charles Delacour-Credaz, Bonneterie Joseph Valton-Delacour
Destinations successives : usine de bonneterie, magasin de commerce
Parties constituantes non étudiées : logement patronal, écurie, conciergerie, bureau, atelier de fabrication, magasin industriel

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1978, A, 456 à 458 ; 1978, C, 88

Historique

L'usine de bonneterie Charles Delacour-Credaz, établie avant 1881, est reconstruite après la première guerre mondiale par son gendre Joseph Valton-Delacour, originaire de Troyes, qui crée une première usine rue d'Herville, attestée en 1906 et 1911 (recensements de population). La conciergerie et l'écurie dépendant du logement patronal datent de 1921. Les ateliers, magasin, bureau et conciergerie, endommagés au cours de la seconde guerre mondiale, ont été rétablis en 1949. Devenu magasin de commerce.

1923 : machine à vapeur. 1929 : moteur à gaz.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle (détruit), 1er quart 20e siècle, 2e quart 20e siècle

Dates : 1921 (daté par source)

Description

Atelier de fabrication à toiture en sheds, en tuile flamande mécanique, en rez-de-chaussée, oculus aux pignons.

Magasin industriel, bureau et conciergerie, à un étage carré, sous toit à longs pans, croupe.

Logement patronal à élévation ordonnancée, un étage carré, un étage de comble, sous toit à longs pans brisés, croupe brisée sous couverture d'ardoise.

Ecuries, en rez-de-chaussée, baies en arc plein-cintre.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique

Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, tuile flamande mécanique, ardoise

Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble

Élévations extérieures : élévation à travées, élévation ordonnancée

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; shed ; toit à longs pans brisés ; croupe ; croupe brisée

Escaliers :
Énergies : énergie thermique

Typologies et état de conservation

État de conservation : établissement industriel désaffecté

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue aérienne, flanc sud-ouest.

Phot. Phot'R

IVR22_19888001195P

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Le patrimoine industriel de la Somme (IA80000968)

Les usines textiles dans la Somme (IA80000973)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

La ville de Villers-Bretonneux (IA80010669) Hauts-de-France, Somme, Villers-Bretonneux

Auteur(s) du dossier : Benoît Dufournier

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Vue aérienne, flanc sud-ouest.

IVR22_19888001195P

Auteur de l'illustration : Phot'R

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation