

Hauts-de-France, Somme
Bouchon
5 rue du Calvaire

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80009769
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique Val-de-Nièvre
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : étable, grange, hangar agricole, cour

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1834, B2, 725, 726 ; 1998, B, 278

Historique

La ferme qui apparaît à cet emplacement sur le cadastre de 1834 (parcelle B2 726) présente une disposition différente de l'ensemble actuel. Les matrices cadastrales indiquent qu'un bâtiment est détruit en 1835, et un autre construit en 1856, probablement l'actuel logis prolongé par l'étable.

La façade du logis a été relevée au début du 20e siècle. Les bâtiments d'exploitation ont été remplacés dans la seconde moitié du 20e siècle par des hangars agricoles métalliques, à l'exception d'une grange en bois en partie arrière.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle

Description

Le logis établi en fond de cour est en rez-de-chaussée. Les deux pignons découverts encadrent un toit à égout retroussé. La façade est en brique rouge, et les encadrements des baies en brique grise. La petite étable qui lui fait suite est en brique rouge, avec bandeau et corniche moulurés. La grange en fond de cour est essentée de planches. Le toit à longs pans et croupe est en ardoise.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; bois, pan de bois, essentage de planches ; essentage de tôle

Matériau(x) de couverture : ardoise, tôle ondulée

Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée

Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert ; pignon découvert

Typologies et état de conservation

Typologies : longère

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

- AD Somme. Série P ; 3 P 117/4. **Bouchon. Matrice des propriétés foncières, 1836-1894.**

Illustrations



Vue du logis et de l'étable.
Phot. Frédéric Fournis
IVR22_20098005292NUCA



Vue de la grange en fond de
cour en essentage de planches.
Phot. Frédéric Fournis
IVR22_20098005293NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les maisons et les fermes du Val de Nièvre (IA80009794)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Bouchon (IA80009624) Picardie, Somme, Bouchon

Auteur(s) du dossier : Frédéric Fournis

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Vue du logis et de l'étable.

IVR22_20098005292NUCA

Auteur de l'illustration : Frédéric Fournis

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la grange en fond de cour en essentage de planches.

IVR22_20098005293NUCA

Auteur de l'illustration : Frédéric Fournis

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation