

Hauts-de-France, Somme
Glisy
13 et 15 rue du Vert-Bout

Maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80003369
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : inventaire topographique Amiens métropole
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : cour, jardin, dépendance

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1809. A 468, 469 ; 2003. AB 49, 50

Historique

Le plan géométrique de 1803 figure un édifice comprenant un logis entre cour et jardin et des dépendances alignées sur rue fermant la cour antérieure également bordée de dépendances sur les côtés est et ouest. Le logis est implanté suivant le même alignement que la propriété voisine. Sur le cadastre napoléonien de 1809, les dépendances ont disparu.

Les matrices cadastrales conservées aux archives départementales mentionnent trois constructions nouvelles, une première en 1834 (A 469), une deuxième en 1853 (A 468), enfin une dernière en 1868 (A 468). La propriété appartient au curé de Glisy qui y possède maison, cour et bâtiment, en 1869 et 1870, puis est acquise par le directeur de l'institution Saint-Jean, de Saint-Quentin (02). Le bâtiment construit sur rue est revendu en 1886 à une épicière qui y établit un cabaret, toujours en activité en 1913 ; une boulangerie y est également attestée, en 1909.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle, 3e quart 19e siècle
Dates : 1834 (daté par source), 1853 (daté par source), 1868 (daté par source)

Description

L'édifice comprend un bâtiment principal en retrait d'une cour antérieure, un jardin en fond de parcelle et des dépendances alignées sur la rue. Le bâtiment principal à étage carré sur cave et rez-de-chaussée surélevé, est construit en briques et couvert d'ardoises. Il présente une façade antérieure à cinq travées et un pignon en façade couronnant les trois travées centrales. La dépendance sur rue est construite en pan de bois hourdé en briques et couverte en tuiles mécaniques.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; bois ; brique ; pan de bois
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré

Typologies et état de conservation

Typologies : maison de type ternaire à cinq travées

Statut, intérêt et protection

Cette demeure à étage est vraisemblablement la construction nouvelle réalisée en 1868 (analyse stylistique).

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

- AD Somme. Série P ; 3 P 379/3. **Glisy. Matrices des propriétés foncières (1827-1914).**

Illustrations



Vue générale.

Phot. Isabelle Barbedor
IVR22_20038010716NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

La demeure urbaine et périurbaine : les maisons (IA80002453)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Glisy (IA80002411) Hauts-de-France, Somme, Glisy

Auteur(s) du dossier : Isabelle Barbedor

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Vue générale.

IVR22_20038010716NUCA

Auteur de l'illustration : Isabelle Barbedor

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation