

Hauts-de-France, Aisne  
Aubenton  
17 rue du Coq-Vert

## Maison

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA02000580  
Date de l'enquête initiale : 1998  
Date(s) de rédaction : 1998  
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton d'Aubenton  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : maison

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville  
Références cadastrales : 1986, B2, 310

### Historique

Cette maison, située à l'extérieur du noyau urbain primitif d'époque médiévale, présente des élévations qui semblent dater du 17<sup>e</sup> siècle tout comme sa charpente et ses caves voûtées en berceau de moellon calcaire. Elle a été remaniée au cours du 18<sup>e</sup> siècle et du 19<sup>e</sup> siècle, sans toutefois être dénaturée. Les lambris en chêne des pièces du rez-de-chaussée datent vraisemblablement de la 2<sup>e</sup> moitié du 18<sup>e</sup> siècle ou du début du 19<sup>e</sup> siècle. L'escalier en charpente permettant d'accéder à l'étage ne paraît pas remonter au-delà du 19<sup>e</sup> siècle.

Période(s) principale(s) : 17<sup>e</sup> siècle (?), 18<sup>e</sup> siècle

### Description

L'ensemble des élévations est en moellon calcaire équarri posé à sec, les ouvertures de la façade antérieure à élévation ordonnancée possèdent un encadrement en pierre de taille calcaire et présentent des linteaux cintrés. Le mur pignon est, a été partiellement repris en brique. La corniche de la façade antérieure est en brique. La maison, double en profondeur, est couverte d'un toit à longs pans et pignon couvert en ardoise synthétique. On accède à la cave par un escalier droit en maçonnerie dont l'entrée se trouve à l'extérieur, sur la façade antérieure.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; brique ; moellon

Matériau(x) de couverture : matériau synthétique en couverture

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré, comble à surcroît

Couvrements : voûte en berceau ; , en tas de charge

Élévations extérieures : élévation ordonnancée

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert

Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours, en charpente ; escalier dans-oeuvre : escalier droit, en maçonnerie

### Décor

Techniques : menuiserie

## Statut, intérêt et protection


Cette maison est l'une des rares habitations d'Aubenton datant du 17<sup>e</sup> siècle à ne pas avoir été très dénaturée au cours du 20<sup>e</sup> siècle.

Intérêt de l'œuvre : à signaler

Éléments remarquables : élévation, charpente

Statut de la propriété : propriété de la commune

## Illustrations



Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1986, section B.  
Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure  
IVR22\_20080290189NUCA



Élévation sur rue.  
Phot. Franck Bürjes  
IVR22\_19990200917XA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Les maisons et fermes du canton d'Aubenton (IA02000758)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

### Oeuvre(s) en rapport :

La ville d'Aubenton (IA02000595) Hauts-de-France, Aisne, Aubenton

Auteur(s) du dossier : Xavier-Philippe Guiochon

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général





Elévation sur rue.

IVR22\_19990200917XA

Auteur de l'illustration : Franck Bürjes

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation