

Hauts-de-France, Aisne
Pontavert
1 route de Craonnelle

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA02001985
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : patrimoine de la Reconstruction Chemin des Dames
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : cour, grange, fenil, remise

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales :

Historique

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description

L'ensemble architectural est situé en biais de circulation. Le logis, long de trois travées, est entièrement construit en blocage de pierres meulière et pierres de taille en calcaire aux chaînes d'angle harpées ainsi qu'aux ouvertures. Les linteaux en brique observent un léger cintre. La corniche, où alternent briques blanches et rouges, est soulignée d'une moulure en pierre. Le premier étage dispose d'un balcon sur cour dont la grille est en fer forgé. Le toit en bâtière est en ardoise. La grange, en retrait du logis, est composée de trois modules architecturaux identiques : chacun dispose d'une porte large flanquée de deux fenêtres plates, surmontée d'une lucarne à fenêtre pendante et pignon saillant orné d'un gâble trapézoïdal. D'autres bâtiments occupent le côté opposé de la cour (remise, resserre). L'ensemble des édifices agricoles est entièrement construit en blocage de moellons de calcaire appareillés à joints gras.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : meulière ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, 1 étage carré, étage de comble
Type(s) de couverture : toit en bâtière

Statut, intérêt et protection

La reconstruction des maisons de Pontavert a débuté en 1923. Cet ensemble propose un bel exemple d'unité architecturale par l'effort décoratif apporté tant au logis que par celui apporté aux bâtiments agricoles. Le gable de forme trapézoïdale est un élément architectural fréquemment utilisé dans les bâtiments de la première reconstruction (voir la façade de la boulangerie de Chavignon par exemple).

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue générale.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20030202952NUCA



Vue des bâtiments agricoles.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20030202953NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les fermes reconstruites sur le Chemin des Dames, après la première guerre mondiale (IA02001622)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Pontavert (IA02001966) Hauts-de-France, Aisne, Pontavert

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic



Vue générale.

IVR22_20030202952NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des bâtiments agricoles.

IVR22_20030202953NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation