Hauts-de-France, Aisne Oisy 17 rue de la Fontaine

#### Maison

#### Références du dossier

Numéro de dossier : IA00079548 Date de l'enquête initiale : 1990 Date(s) de rédaction : 1991

Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Wassigny

Degré d'étude : étudié

## Désignation

Dénomination : maison

Parties constituantes non étudiées : jardin

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village

Références cadastrales : . 1832 A1 302 A 304 ; 1986, A2, 158

#### **Historique**

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle

### Description

#### Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique

Matériau(x) de couverture : ardoise, zinc en couverture

Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; pignon découvert ; pignon couvert

#### Typologies et état de conservation

Typologies: pignon à vimberges

# Statut, intérêt et protection

L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.

Statut de la propriété : propriété privée

22 novembre 2024 Page 1

# Illustrations



Vue d'ensemble depuis le nord-est. Phot. Thierry Lefébure IVR22\_19920201064Z

#### **Dossiers liés**

#### Dossiers de synthèse :

Le canton de Wassigny - Le territoire communal d'Oisy (IA00079542) Hauts-de-France, Aisne, Oisy Les maisons et les fermes du canton de Wassigny (IA00079460)

**Oeuvre(s) contenue(s):** 

Auteur(s) du dossier : Christiane Riboulleau, Bernadette Demetz

Copyright(s): (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général; (c) Département de l'Aisne; (c) AGIR-Pic

22 novembre 2024 Page 2



Vue d'ensemble depuis le nord-est.

IVR22\_19920201064Z

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

22 novembre 2024 Page 3