

Hauts-de-France, Aisne
Any-Martin-Rieux
23 rue de l' Eglise

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA02000612
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 1998
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton d'Aubenton
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : grange

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1986, ZB, 56

Historique

Le logis de cette importante ferme date du 18e siècle, il est en fait constitué de deux logis à trois travées accolées présentant une élévation ordonnancée. Le logis n'a cependant pas gardé de traces de décor datant du 18e siècle. La grange qui lui est attenante sur la droite date de la 1ère moitié du 19e siècle. L'ensemble des façades des bâtiments vient de faire l'objet d'une restauration en 1997-98.

Période(s) principale(s) : 18e siècle, 1ère moitié 19e siècle

Description

Le double logis est en brique, le solin, l'encadrement des ouvertures et le chaînage des angles de l'élévation antérieure sont en pierre de taille calcaire. Les caves sont voûtées en berceau en moellon calcaire. Les ouvertures de l'élévation antérieure présentent des linteaux cintrés. Le mur pignon ouest, est pourvu d'un essentage de tôle ondulée. Le logis est couvert d'une demi-croupe en ardoise synthétique. La grange traversante est en moellon calcaire, avec l'encadrement des ouvertures en pierre de taille, elle comporte un toit à longs pans et pignon couvert en ardoise synthétique.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; essentage de tôle ; moellon ; brique et pierre
Matériau(x) de couverture : matériau synthétique en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, comble à surcroît
Couvrements : voûte en berceau
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert ; demi-croupe
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant, en charpente

Typologies et état de conservation

Typologies : logis différencié des dépendances
État de conservation : restauré


Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : à signaler

Éléments remarquables : logis

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue générale.

Phot. Martine Plouvier
IVR22_20000203246ZA

Plan de situation. Extrait du plan
cadastral de 1986, section ZB.

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20080290009NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :


Le canton d'Aubenton : le territoire de la commune d'Any-Martin-Rieux (IA02000704) Hauts-de-France, Aisne, Any-Martin-Rieux

Les maisons et fermes du canton d'Aubenton (IA02000758)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Xavier-Philippe Guiochon

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1986, section ZB.

IVR22_20080290009NUCA

Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure

Technique de relevé : reprise de fond ;

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale.

IVR22_20000203246ZA

Auteur de l'illustration : Martine Plouvier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation