

Hauts-de-France, Aisne
Vénérolles
rue du Fort

Ancien manoir ou ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA00079608
Date de l'enquête initiale : 1990
Date(s) de rédaction : 1990
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Wassigny
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : manoir, ferme
Destinations successives : manoir, ferme, maison
Parties constituantes non étudiées : grange, étable, remise, colombier

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : . 1833 B 495 A 498 ; 1986, AC, 46

Historique

Manoir ou ferme construit au 17^e ou 18^e siècle. Dans le 4^e quart du 19^e siècle, un logis vient se greffer sur le bâtiment central tandis que la grange et l'étable sont reconstruites. Une remise a été édifiée au 20^e siècle

Période(s) principale(s) : 17^e siècle, 18^e siècle (?), 4^e quart 19^e siècle
Période(s) secondaire(s) : 20^e siècle

Description

Colombier couvert d'un toit polygonal ; bâtiment attenant, avec toit de zinc à pignon couvert ; logis avec toit à croupe ; étable et grange avec toit de tuile mécanique et tôle ondulée à pignon couvert ; remise en pan de fer recouvert d'un essentage de tôle, sous un toit en matériau synthétique à pignon couvert

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; essentage de tôle ; pan de fer
Matériau(x) de couverture : ardoise, tôle ondulée, tuile mécanique, zinc en couverture, matériau synthétique en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit polygonal ; appentis ; pignon couvert ; croupe ; noue
Escaliers : escalier dans-oeuvre

Typologies et état de conservation

Typologies : pignon à vimberges
État de conservation : mauvais état

Statut, intérêt et protection

L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue d'ensemble du
logis depuis le nord-est.
Phot. Thierry Lefébure
IVR22_19900203035ZA



Vue d'ensemble du logis
depuis le nord-ouest.
Phot. Thierry Lefébure
IVR22_19920201310Z



Vue ouest de la grange et de l'étable.
Phot. Christiane Riboulleau
IVR22_19940201460Z

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Le canton de Wassigny - Le territoire communal de Vénérolles (IA00079600) Hauts-de-France, Aisne, Vénérolles
Les maisons et les fermes du canton de Wassigny (IA00079460)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Christiane Riboulleau, Bernadette Demetz

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic



Vue d'ensemble du logis depuis le nord-est.

IVR22_19900203035ZA

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble du logis depuis le nord-ouest.

IVR22_19920201310Z

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue ouest de la grange et de l'étable.

IVR22_19940201460Z

Auteur de l'illustration : Christiane Riboulleau

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation