

Hauts-de-France, Aisne
Jumigny
1 place du Château

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA02001900
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : patrimoine de la Reconstruction Chemin des Dames
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : cour, grange, fenil

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1957, B, 58

Historique

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description

Le logis, construit indépendamment de ses annexes, est situé au fond d'une cour entourée de bâtiments agricoles. L'habitation est composée d'un blocage de moellons entièrement recouvert d'un enduit au ciment. Les linteaux des baies en ciment, reliés par un bandeau en brique jaune, ont reçu un décor géométrique. Le toit à longs pans et croupes couvert en tuile est orné d'épis de faitage en terre cuite. La grange est constituée d'un blocage de moellon aux chaînes d'angle harpées en pierre. Le toit en tuile est animé de lucarnes coiffées d'un toit à deux pans et demi-croupes. Les caves sont voûtées.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe

Statut, intérêt et protection

La ferme, qui semble avoir été construite dans le début des années 1920, est pourvue d'un plan à cour fermée, comme cela est le cas pour un grand nombre d'ensembles agricoles sur le Chemin des Dames. Le décor géométrique concentré aux linteaux du logis est visible sur certaines maisons du Chemin des Dames. La forme du toit de la maison a reçu un traitement spécial. La structure architecturale des dépendances agricoles suit le dessin de la rue.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue du logis.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20030202727NUCA



Vue des dépendances agricoles.
Phot. Irwin Leullier
IVR22_20050200810NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les fermes reconstruites sur le Chemin des Dames, après la première guerre mondiale (IA02001622)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Jumigny (IA02001895) Hauts-de-France, Aisne, Jumigny

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic



Vue du logis.

IVR22_20030202727NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des dépendances agricoles.

IVR22_20050200810NUCA

Auteur de l'illustration : Irwin Leullier

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation