

Hauts-de-France, Somme
Pendé
16 rue du Fond-du-Val

Ancienne ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007616
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Destinations successives : ferme, maison
Parties constituantes non étudiées : étable, cour, grange

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1832, C, 525 ; 1983. D3 679, 680

Historique

Une ferme figure sur le cadastre napoléonien selon un plan légèrement différent. Il semble d'après l'utilisation des matériaux que les deux éléments qui composent cette ferme ont été construits à la limite du 19e et du 20e siècle. Seul le mur pignon occidental du logis semble plus ancien (probablement début 19e siècle).

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle (?), limite 19e siècle 20e siècle

Description

Cette ferme se compose de deux bâtiments situés perpendiculairement. Le logis, entièrement en brique, est situé le long de la voie publique. Seul le mur gouttereau occidental est composé d'un appareillage mixte où alternent brique et silex avec couteaux picards aux rampants. Le toit à longs pans est en ardoise. Le décor se limite à la corniche en boutisses saillantes. D'après les ouvertures de la façade sur rue, le logis pouvait accueillir deux logements. La souche de cheminée marque d'ailleurs la séparation entre les deux parties d'habitation. Sous le même toit, à l'ouest de la partie habitable, s'étendent les écuries ou étables. Le bâtiment agricole est situé à l'ouest de la cour. Entièrement en brique, il rassemble plusieurs fonctions (grange et étables). Le toit à longs pans en ardoise est percé de trois lucarnes et d'une gerbière sur rue.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; silex ; essentage d'ardoise ; appareil mixte
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon découvert ; pignon couvert

Statut, intérêt et protection

Il semble d'après l'utilisation des matériaux que les deux éléments visibles en 1832 et encore en place aujourd'hui ne datent pourtant pas du début du 20e siècle puisqu'ils paraissent avoir été reconstruits sur les mêmes fondations à la limite du 19e et du 20e siècle. Seul le mur pignon occidental du logis est d'origine. D'après les ouvertures de la façade sur rue,

le logis pouvait accueillir deux logements. La souche de cheminée marque d'ailleurs la séparation entre les deux parties d'habitation.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue du logis sur rue.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005112NUCA



Vue des dépendances.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005113NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Pendé (IA80007313) Hauts-de-France, Somme, Pendé

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue du logis sur rue.

IVR22_20068005112NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des dépendances.

IVR22_20068005113NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation