

Hauts-de-France, Somme  
Ponthoile  
20 route de Forest-Montiers

## Ancienne ferme

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007882  
Date de l'enquête initiale : 2004  
Date(s) de rédaction : 2004  
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : ferme  
Destinations successives : ferme, maison  
Parties constituantes non étudiées : cour, porcherie, grange, étable à chevaux, étable

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village  
Références cadastrales : 1984. C3 300-304, 479

### Historique

Cette ferme ne figure pas sur le cadastre napoléonien ; elle a donc été construite après 1833. En effet, les fers d'ancrage du logis indiquent 1846, ce qui pourrait correspondre à la date de construction de l'ensemble architectural.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle  
Dates : 1846 (porte la date)

### Description

L'exploitation est composée de bâtiments distribués autour d'une cour centrale, espace dans lequel on parvient en empruntant un portail muni de deux piliers en brique à section circulaire. Orienté à l'ouest, le logis occupe le fond de la cour. Long de cinq travées, il est entièrement construit en briques. Le rez-de-chaussée, légèrement surélevé, abrite une cave. Certaines ouvertures sont cintrées, d'autres sont à arc segmentaire. Le comble à surcroît est couvert d'un toit à longs pans et croupes en ardoise. La dernière travée nord est consacrée à l'écurie, placée sous le même toit que la partie habitable. Les deux bâtiments occupant les côtés nord et sud de la cour sont des granges, complétées d'étables. En torchis et pans de bois sur solin en brique, elles sont toutes deux percées en leur centre d'un couloir, servant d'aire de battage. Cet espace traversant conduit aux pâtures situées de part et d'autre de l'exploitation. Les édifices disposent d'un pignon découvert à l'est et d'un essentage de tôles à l'ouest. Le bâtiment sud a bénéficié de plusieurs extensions : au niveau du toit pour le couloir central des deux côtés. Le mur pignon occidental est composé d'une maçonnerie mixte de brique et silex, percé de deux ouvertures semi-circulaires dont une a été convertie en niche abritant une Vierge. Une partie du mur gouttereau de cet édifice a été reconstruit en parpaing. Le toit à longs pans est couvert en pannes picardes. Il se prolonge au sud afin d'abriter des étables en brique ou porcheries, ajourées d'aérations en forme de meurtrière. Deux petits bâtiments en brique (avec solin en silex et brique) longent la rue avec toit à longs pans et croupes en ardoise (la toiture du bâtiment sud, écroulée, a été remplacée par un appentis en tôle). Ici, le décor se limite à la corniche sous forme de frise en briques moulurées.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; torchis ; silex ; ciment ; essentage de tôle ; pan de bois ; parpaing de béton ; appareil mixte

Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, comble à surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe ; pignon découvert

### Typologies et état de conservation

État de conservation : menacé

### Statut, intérêt et protection

Les extensions apportées au bâtiment sud ont été effectuées à la limite des 19e et 20e siècles (d'après la couleur des matériaux et la proportions des ouvertures). Cette ferme, malgré les nombreuses modifications qui ont été apportées aux granges, dispose encore d'une architecture relativement cohérente et soignée, essentiellement pour le logis et les bâtiments en brique. Le 4 des fers d'ancrage a été posé à l'envers.

Intérêt de l'œuvre : à signaler

Statut de la propriété : propriété privée

### Illustrations



Vue générale.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20078005598NUCA



Vue du logis.  
Phot. Irwin Leullier  
IVR22\_20078000154NUCA



Vue de la grange au nord de la cour.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20078005600NUCA



Vue postérieure de la grange depuis la pâture.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20078005601NUCA



Vue de la grange située au sud de la cour.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20078005602NUCA

### Dossiers liés

#### Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

#### Oeuvre(s) contenue(s) :

#### Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Ponthoile (IA80007266) Hauts-de-France, Somme, Ponthoile

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue générale.

IVR22\_20078005598NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du logis.

IVR22\_20078000154NUCA

Auteur de l'illustration : Irwin Leullier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la grange au nord de la cour.

IVR22\_20078005600NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue postérieure de la grange depuis la pâture.

IVR22\_20078005601NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la grange située au sud de la cour.

IVR22\_20078005602NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation