

Hauts-de-France, Aisne  
Martigny  
3 rue de Vervins

## Ferme

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA02000545  
Date de l'enquête initiale : 1998  
Date(s) de rédaction : 1998  
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton d'Aubenton  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : ferme  
Parties constituantes non étudiées : grange, étable à vaches, remise agricole

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village  
Références cadastrales : 1986. A 204 à 205

### Historique

L'ensemble des bâtiments agricoles de cette ferme date de la 1ère moitié du 19e siècle. La grange comporte des fers d'ancrage formant les initiales D F, probablement celles du propriétaire, M. Duterque. Le logis peut être daté par comparaison stylistique du milieu du 19e siècle. Il présente un décor en bas-relief ornant la partie supérieure de la porte de la façade antérieure qui semble avoir été lié à la personnalité de son propriétaire. Bien que cet élément décoratif soit localement très connu, peu de renseignements permettent d'explicitier sa présence et son exacte signification. Les dépendances agricoles situées autour de la cour arrière ont été remaniées au cours du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle, milieu 19e siècle

### Description

Le logis est en brique, avec un solin en pierre de taille calcaire, tout comme l'encadrement des baies et le chaînage des angles. Comportant un étage carré et un comble à surcroît, le logis à élévation ordonnancée est couvert d'un toit à longs pans et pignon couvert en ardoise synthétique. L'imposte de la porte de la façade antérieure est orné d'un bas-relief dans la masse. Le mur pignon ouest comporte un essentage d'ardoise. La grange est en pan de bois, sur un solin en brique, pourvu d'un essentage de planches, couverte d'une demi-croupe en ardoise. L'étable à vaches est en brique, couverte d'une demi-croupe en ardoise synthétique.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; essentage de planches ; essentage d'ardoise ; pan de bois

Matériau(x) de couverture : ardoise, matériau synthétique en couverture

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré, comble à surcroît

Élévations extérieures : élévation ordonnancée

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert ; demi-croupe

Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant, en charpente

## Typologies et état de conservation

Typologies : logis différencié des dépendances

## Décor

Techniques : sculpture

Représentations : corne d'abondance ; instrument de musique


Précision sur les représentations :

Cornes d'abondance ou cors de chasse sur la partie supérieure de l'imposte de la porte du logis.

## Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1986, section A.

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure  
IVR22\_20080290155NUCA



Vue générale.  
Phot. Thierry Lefébure  
IVR22\_20020200444X

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :


Le canton d'Aubenton : le territoire de la commune de Martigny (IA02000714) Hauts-de-France, Aisne, Martigny

Les maisons et fermes du canton d'Aubenton (IA02000758)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Xavier-Philippe Guiochon

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1986, section A.

IVR22\_20080290155NUCA

Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure

Technique de relevé : reprise de fond ;

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale.

IVR22\_20020200444X

Auteur de l'illustration : Thierry Lefebure

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation