

Hauts-de-France, Nord
Beaufort
20 rue Pasteur

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA59002392
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire PNR Avesnois
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Destinations successives : ferme
Parties constituantes non étudiées : grange, étable, écurie, porcherie, four à pain, laiterie, fenil, cour, mur de clôture, puits

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1810, A2, 598 ; 1845, D1, 120 ; 2001, D1, 26,27

Historique

En 1810 (date de l'établissement du cadastre) , les deux fermes, actuelles 20 et 22 rue Pasteur, formaient un même ensemble, malgré la légère déclivité du terrain. Avant 1840, les deux propriétés sont séparées et les bâtiments sont réaménagés et partiellement reconstruits pour former deux exploitations autonomes. La ferme située 20 rue Pasteur porte la date 1840 sur le pignon de la grange. Cependant, des éléments plus anciens ont pu être conservés (étables ?). Sur le cadastre de 1845, figure un volume derrière l'étable (une laiterie ?) , aujourd'hui disparu.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 18e siècle (?)
Dates : 1840 (porte la date)

Description

Ferme élémentaire, située en retrait. Elle comprend un logis, les étables et une grange traversante, d'un volume plus élevé. Une laiterie et un four à pain sont situés derrière la grange. La présence d'un pigeonnier, de forme triangulaire et aujourd'hui béant, est visible sur la façade de la grange. Les maçonneries de tous les volumes sont en calcaire marbrier. Une pompe à eau en mauvais état est également conservée.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire marbrier
Matériau(x) de couverture : matériau synthétique en couverture, tôle ondulée
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à deux pans

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme élémentaire
État de conservation : état moyen

Statut, intérêt et protection


Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents figurés

- **Tableaux d'assemblage et plans cadastraux parcellaires de la commune de Beaufort**
Tableaux d'assemblage et plans cadastraux parcellaires de la commune de Beaufort de 1810 et 1845. Service du cadastre, Avesnes-sur-Helpe (non côté).
Service du cadastre, Direction générale des Impôts, Avesnes-sur-Helpe : non côté

Illustrations



Extrait de la feuille cadastrale
D1. Plan de situation en 1845.
Phot. Grégory Boulen (reproduction)
IVR31_20045905240NUCA



Vue générale.
Phot. Pierre Thibaut
IVR31_20055904312V



Vue de la grange et de la porcherie.
Phot. Pierre Thibaut
IVR31_20055904313V

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Maisons, fermes (IA59002166) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Beaufort


Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Village (IA59001964) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Beaufort

Auteur(s) du dossier : Catherine Guillot, Grégory Boulen

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc Naturel Régional de l'Avesnois



Extrait de la feuille cadastrale D1. Plan de situation en 1845.

IVR31_20045905240NUCA

Auteur de l'illustration : Grégory Boulen (reproduction)

Date de prise de vue : 2004

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc naturel régional Avesnois
reproduction interdite



Vue générale.

IVR31_20055904312V

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2005

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la grange et de la porcherie.

IVR31_20055904313V

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2005

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation