

Hauts-de-France, Somme  
Lanchères  
Wathiéhurt  
675 route de Saint-Valery

## Ferme

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007761  
Date de l'enquête initiale : 2004  
Date(s) de rédaction : 2004  
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard  
Degré d'étude : repéré

### Désignation

Dénomination : ferme  
Destinations successives : maison  
Parties constituantes non étudiées : cour, remise, jardin, grange, étable à chevaux, étable

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart  
Références cadastrales : 1831, B, 179 ; 1987, B2, 275-277

### Historique

Une maison figure sur le cadastre napoléonien à cet emplacement exact. D'après le propriétaire, cette construction aurait été entièrement restaurée dans les années 1970. Le torchis fut remplacé par les briques récupérées de l'écurie auparavant située au sud-ouest de la propriété, édifiée à une date inconnue (après 1831 puisqu'elle ne figure pas sur le cadastre napoléonien) et aujourd'hui détruite. Celles-ci sont marquées d'une inscription permettant de déterminer leur provenance : "brique mécanique / Flet / Bourseville". Les sablières basses, en chêne, ont été conservées. Les potelets en orme proviennent également de l'écurie. Les poutres maîtresses du logis étaient habillées de torchis. Le grenier était couvert de plancher. La toiture était en ardoise. La grange, occupant la limite orientale de la propriété, construite à une date inconnue (probablement en même temps que l'écurie préalablement citée) a également été détruite ; elle était en torchis et pans de bois.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle (?)

### Description

Le logis, situé en retrait de la voie de circulation, au coeur de la parcelle, est orienté au sud. Il est entièrement composé d'une ossature en pans de bois hourdés à la brique. Les quatre travées sont distribuées de manière irrégulière. Les poutres maîtresses du logis sont en hêtre et peuplier. La partie habitable à l'est est prolongée à l'ouest, sous le même toit, de garages.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; essentage de planches ; pan de bois  
Matériau(x) de couverture : tuile  
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît  
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert

### Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

## Statut, intérêt et protection

Il est fort probable qu'à l'origine, le pans de bois était hourdé au torchis et non à la brique, puisque cette technique de construction n'est pas pratiquée dans la Somme.

Statut de la propriété : propriété privée

## Références documentaires

### Documents figurés

- Lanchères. Plan cadastral, 1831 (AD Somme : 3 P 1395).

## Illustrations



Vue détaillée du cadastre napoléonien présentant le plan de la maison en 1831.

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure  
IVR22\_20068005883XAB



Vue générale.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20068005783NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

### Oeuvre(s) en rapport :

Le hameau de Wathiéhurt à Lanchères (IA80007312) Hauts-de-France, Somme, Lanchères, Wathiéhurt

Auteur(s) du dossier : Catherine Fourmond, Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue détaillée du cadastre napoléonien présentant le plan de la maison en 1831.

IVR22\_20068005883XAB

Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI ; (c) Département de la Somme  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale.

IVR22\_20068005783NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation