

Hauts-de-France, Somme
Saint-Quentin-en-Tourmont
le Bout-des-Crocs
4 route de Forest-Montiers

Ancienne ferme du Bout-des-Crocs à Saint-Quentin-en-Tourmont

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007734
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Destinations successives : ferme, maison
Parties constituantes non étudiées : jardin, étable à chevaux, grange

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1828, B, 380 ; 1937, C3, 157-160

Historique

Une ferme figure sur le cadastre napoléonien selon un plan en U. Le plan ancien n'indique pas quel est le logis parmi les trois bâtiments figurant sur le plan. Il semble que ces bâtiments soient ceux que l'on voit encore aujourd'hui : leur implantation serait donc antérieure à 1828.

Période(s) principale(s) : 18e siècle, 1ère moitié 19e siècle (?)

Description

La parcelle, de petites dimensions, est séparée de la voie publique par une haie. Les deux éléments bâtis, parallèles, sont situés perpendiculairement à la rue, le logis étant orienté au nord.

Ce dernier, pourvu d'un solin en brique, dispose d'une structure en pans de bois et torchis. La partie habitable, de trois travées de long, est au centre de l'édifice, l'écurie à l'est et la remise à l'ouest. Les trois portes en façade attestent ainsi de la multiplication des fonctions rassemblées sous un même toit. Les ouvertures du logis sont distribuées de manière irrégulière. Les tenons d'ancrage du sommier sont visibles en façade et permettent d'appréhender le nombre de travées de l'édifice. La couverture en pannes picardes dispose d'un coyau prononcé. Une rangée de briques occupant l'arête faîtière permet une meilleure assise de la couverture. Les pignons sont aveugles.

Un appentis flanque l'ouest du bâtiment.

La grange, située face du logis, a bénéficié de la même technique de construction. Un essentage de tôles protège le pignon oriental.

Le jardin est au sud de la propriété.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; torchis ; essentage de tôle ; pan de bois

Matériau(x) de couverture : tuile

Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; pignon couvert

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection

Cette ancienne ferme ne peut être datée avec précision. Il semble, d'après les matériaux et techniques de construction, qu'elle ait été construite au 18^e siècle. Quoiqu'il en soit, elle a conservé ses proportions, ses huisseries et ses bâtiments d'origine, lui conférant un intérêt tout particulier.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue générale du logis.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005612NUCA



Vue des dépendances.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005613NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le hameau du Bout des Crocs à Saint-Quentin-en-Tourmont (IA80007278) Hauts-de-France, Somme, Saint-Quentin-en-Tourmont, le Bout-des-Crocs

Auteur(s) du dossier : Catherine Fourmond, Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue générale du logis.

IVR22_20068005612NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des dépendances.

IVR22_20068005613NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation