

Hauts-de-France, Somme  
Quend  
Vieux-Quend  
28 rue du Vieux-Quend

## Ferme

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007947  
Date de l'enquête initiale : 2005  
Date(s) de rédaction : 2005  
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard  
Degré d'étude : repéré

### Désignation

Dénomination : ferme  
Parties constituantes non étudiées : cour, porcherie, étable, étable à chevaux, pigeonnier, grange, fournil, laiterie

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart  
Références cadastrales : 1828 ; 1991, AT, 4-8

### Historique

Les fers d'ancrage portés par le logis indiquent une date de construction en 1819. Les porcheries, également datées par fers d'ancrage, ont, elles, été construites en 1823. L'écurie à l'est ainsi que la grange au nord semblent avoir été construites à la limite des 19<sup>e</sup> et 20<sup>e</sup> siècles.

D'après le propriétaire, l'une des deux portes de la façade du logis aurait été percée par les Allemands lors de l'occupation de la ferme au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Période(s) principale(s) : 1<sup>er</sup> quart 19<sup>e</sup> siècle, limite 19<sup>e</sup> siècle 20<sup>e</sup> siècle  
Dates : 1819 (porte la date), 1823 (porte la date)

### Description

Les bâtiments de cette ferme sont disposés autour d'une cour.

Le logis, situé à l'entrée principale, est placé perpendiculairement à la voie de circulation, au sud de la cour. Long de cinq travées, le rez-de-chaussée, légèrement surélevé, dissimule un sous-sol dont les soupiraux en attestent la présence. Sa maçonnerie a fait totalement appel à la pierre de taille. Les murs pignons sont composés de pierre de taille (craie) avec rampants à couteaux picards en brique (celui situé à l'ouest est recouvert d'un essentage de matériaux synthétiques). Les ouvertures sont distribuées de manière totalement irrégulière. Deux portes percent d'ailleurs la façade sur cour (nord), permettant ainsi un accès direct depuis l'extérieur. Le toit à longs pans en ardoise est percé d'une lucarne unique. Le décor se concentre à la corniche, moulurée.

Dans le prolongement de la partie habitable à l'est, se trouve accolé un bâtiment plus petit d'une travée de long dont le pignon est composé d'une maçonnerie mixte en blocage de silex avec chaînes et jambes en brique. Le mur sur cour, en torchis et pans de bois, est percé d'une porte à double battants verticaux, alors que le pignon est a reçu une ouverture à chaque niveau. Cet édifice tient lieu de laiterie. Le fournil le flanque au sud.

Les porcheries en brique longent la voie de circulation, occupant tout le côté ouest de la cour. Il s'agit d'un bâtiment bas, couvert d'un toit à pan unique en tuile, percé de neuf portes pour autant de compartiments. Seule la partie nord a bénéficié de la présence d'ouvertures verticales. La quatrième travée sud est surmonté d'une tour carrée abritant le pigeonnier. Ce dernier est couvert d'un toit en pavillon en ardoise.

Au nord de la cour se situent les étables pour la partie ouest, flanquées de granges à l'est. Il s'agit d'un bâtiment en brique (la partie écurie est plus basse) avec extension de la toiture pour l'aire de battage. Deux lucarnes dites gerbière (pour l'engrangement) en occupe le toit à longs pans en tuile. L'est de la cour est occupée par l'écurie en brique couverte d'un toit à longs pans en tuile. Au sud, se situe le jardin potager, clos par un mur en brique longeant la voie de circulation.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; silex ; essentage de matériau synthétique ; pan de bois ; pierre de taille

Matériau(x) de couverture : tuile flamande, ardoise

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, comble à surcroît

Couvrements : charpente en bois apparente

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit en pavillon ; appentis ; pignon couvert

### Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

### Illustrations



Vue du logis et de la laiterie à l'est.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20078005882NUCA



Vue détaillée du pignon de la laiterie.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20078005883NUCA



Vue de l'écurie à l'est de la cour.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20078005884NUCA



Vue des étables à cochons  
à l'ouest de la cour.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20078005885NUCA



Vue de la grange et  
des étables au nord.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20078005886NUCA

### Dossiers liés

#### Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

#### Oeuvre(s) contenue(s) :

#### Oeuvre(s) en rapport :

Le hameau du Vieux Quend (IA80007823) Hauts-de-France, Somme, Quend, Vieux-Quend

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue du logis et de la laiterie à l'est.

IVR22\_20078005882NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue détaillée du pignon de la laiterie.

IVR22\_20078005883NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'écurie à l'est de la cour.

IVR22\_20078005884NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des étables à cochons à l'ouest de la cour.

IVR22\_20078005885NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la grange et des étables au nord.

IVR22\_20078005886NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation