

Hauts-de-France, Somme
Contay
2 rue du Château

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80000130
Date de l'enquête initiale : 1997
Date(s) de rédaction : 1997
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Villers-Bocage
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : logement, buanderie, grange, étable

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1935, C, 196

Historique

Cette fermette est une propriété du château voisin. La date inscrite sur la porte latérale permet de dater sa construction de 1833. Elle suit le plan traditionnel de la cour fermée, même si la disparition du bâtiment qui longeait la rue du Château rend cette disposition moins apparente. On notera la présence de deux logements indépendants, le logis oriental ayant sans doute été rajouté dans la deuxième moitié du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 19e siècle
Dates : 1833 (porte la date)

Description

Cette fermette construite près du château comprend deux logis disposés en équerre, l'un en fond de cour et l'autre sur le côté oriental. Du côté ouest, s'élève une buanderie (bâtiment avec cheminée) accolée à une petite grange-étable. Entre la buanderie et le logis principal, une porte ouvrant sur la rue Neuve porte la date 1833. Le côté nord de la cour, donnant sur la rue du Château, est aujourd'hui ouvert mais conserve les traces d'un bâtiment disparu, probablement une grange. L'ensemble est construit en torchis sur pan de bois. Seuls les murs pignons adoptent des matériaux divers : brique et craie pour le logis principal, torchis pour la grange-étable, brique pour le logis oriental. Les bâtiments sont tous couverts en ardoise. Le logis en fond de cour présente une rangée de tuiles faîtières vernissées. Son élévation en longueur (6 travées sur la façade nord, 5 sur la façade sud) est caractéristique de l'habitat traditionnel.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; pan de bois
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon découvert ; pignon couvert ; croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme à cour fermée

Statut, intérêt et protection

L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue générale.

Phot. Judith Förstel

IVR22_19978000324Z

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Le canton de Villers-Bocage : le territoire de la commune de Contay (IA80000225) Hauts-de-France, Somme, Contay

Les maisons et les fermes du canton de Villers-Bocage (IA80000354)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Judith Förstel, Sandrine Platerier

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Vue générale.

IVR22_19978000324Z

Auteur de l'illustration : Judith Förstel

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation