

Hauts-de-France, Aisne
Chevregny
46 rue Principale

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA02002080
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : patrimoine de la Reconstruction Chemin des Dames
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : cour, grange, fenil

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1983, D, 504

Historique

Cette ferme formait à l'origine un grand ensemble clos avec les n°4 et 6 rue du Mont-des-Vaches ; le propriétaire habitait cette maison. Aujourd'hui, chaque habitation est isolée.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description

Bâti sur un plan rectangulaire régulier, ce logis longe la rue sur trois travées de long. Entièrement construit en blocage de moellons et briques orangés aux chaînes d'angle harpées, il est composé d'un sous-sol trahissant la présence de caves hautes, d'un rez-de-chaussée surélevé, d'un étage carré et d'un comble à surcroît. Un bandeau de brique rouge souligne les baies de l'étage. Le toit à longs pans et demi-croupes est couvert en tuiles. La cour fermée est accessible par une porte cochère ainsi qu'un portail. Les bâtiments agricoles, uniquement réservés au stockage des récoltes, sont distribués autour de celle-ci. La grange est percée d'une grande ouverture qui donnait accès aux habitations des ouvriers situées à l'arrière de la propriété.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; demi-croupe

Statut, intérêt et protection

L'ensemble des maisons de Chevregny ont été reconstruites dès le début des années 1920. De par la massivité des bâtiments, ce complexe semble primitivement avoir abrité un atelier de fabrication. Malgré son intégration au sein d'un ensemble professionnel, le logis a bénéficié d'un certain effort décoratif qui se concentre en façade. L'ensemble est composé de plusieurs bâtiments disposés autour d'une cour carrée.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue du logis.
Phot. Irwin Leullier
IVR22_20050201020NUCA



Vue de la grange en fond de propriété.
Phot. Irwin Leullier
IVR22_20050201021NUCA



Vue du bâtiment situé
à droite de la cour.
Phot. Irwin Leullier
IVR22_20050201022NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les fermes reconstruites sur le Chemin des Dames, après la première guerre mondiale (IA02001622)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Chevregny (IA02001800) Hauts-de-France, Aisne, Chevregny

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic



Vue du logis.

IVR22_20050201020NUCA

Auteur de l'illustration : Irwin Leullier

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la grange en fond de propriété.

IVR22_20050201021NUCA

Auteur de l'illustration : Irwin Leullier

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du bâtiment situé à droite de la cour.

IVR22_20050201022NUCA

Auteur de l'illustration : Irwin Leullier

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation