

Hauts-de-France, Aisne  
Coingt  
la Croisette  
4 rue dite Grande-Rue

## Ferme

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA02000628  
Date de l'enquête initiale : 1997  
Date(s) de rédaction : 1997  
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton d'Aubenton  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : ferme  
Parties constituantes non étudiées : grange

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village  
Références cadastrales : 1986, ZC, 9

### Historique

Le logis de cette ferme, pourrait dater du début du 19e siècle, la forme cintrée de ses baies et de l'encadrement en bois dérivent en effet de types du 18e siècle. La ferme a été très remaniée et dénaturée au cours de la 2e moitié du 20e siècle, en particulier la grange traversante qui a été partiellement détruite pour être partiellement reconstruite en tôle ondulée. L'essentage d'ardoise synthétique du logis remplace un essentage d'ardoise encore en place vers 1960 (sources orales) .  
Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle (?), 2e moitié 19e siècle

### Description

Le logis est en pan de bois et torchis, sur un solin en moellon, silex et brique, recouvert d'un enduit. La totalité des élévations du logis, à l'exception de l'élévation postérieure, sont pourvues d'un essentage d'ardoise synthétique. La cave est voûtée en brique. Le toit en demi-croupe largement débordant est en ardoise, le comble à surcroît est revêtu d'un essentage d'ardoise. La grange au fond de la cour et attenante au logis, en pan de bois et torchis a été rebâtie en pan de tôle et essentage de tôle ondulée avec un appentis également en tôle ondulée.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; enduit ; essentage d'ardoise ; essentage de matériau synthétique ; essentage de tôle ; pan de bois  
Matériau(x) de couverture : ardoise, tôle ondulée  
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée, comble à surcroît  
Couvrements : voûte en berceau ; , en brique  
Type(s) de couverture : appentis ; demi-croupe

### Typologies et état de conservation


État de conservation : remanié

## Statut, intérêt et protection

Éléments remarquables : baie

Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Plan de situation. Extrait du plan  
cadastre de 1986, section C.

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure  
IVR22\_20080290061NUCA



Vue générale.

Phot. Xavier-Philippe Guiochon  
IVR22\_19970202578Z

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :


Le canton d'Aubenton : le territoire de la commune de Coingt (IA02000709) Hauts-de-France, Aisne, Coingt

Les maisons et fermes du canton d'Aubenton (IA02000758)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Xavier-Philippe Guiochon

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Plan de situation. Extrait du plan cadastre de 1986, section C.

IVR22\_20080290061NUCA

Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure

Technique de relevé : reprise de fond ;

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale.

IVR22\_19970202578Z

Auteur de l'illustration : Xavier-Philippe Guiochon

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation