

Hauts-de-France, Aisne
Tupigny
20 rue Jacques-Frémont

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA00079577
Date de l'enquête initiale : 1990
Date(s) de rédaction : 1990
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Wassigny
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : grange, étable, hangar agricole, logement, étable à chevaux, remise

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : . 1833 A1 760 A 763 ; 1986, AC, 151

Historique

Ferme bâtie dans la 2e moitié du 18e siècle. Au milieu du 19e siècle sont construits la grange nord-est et des bâtiments agricoles supplémentaires à l'ouest des bâtiments principaux. Un hangar a été ajouté au 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 18e siècle
Période(s) secondaire(s) : milieu 19e siècle, 20e siècle

Description

Logis sud en brique, silex, pierre de taille calcaire, partiellement enduit, sous un toit d'ardoise à pignon découvert. Grange nord-est en brique couverte d'un toit à demi-croupe. Hangar attenant couvert d'un appentis. Grange nord-ouest en brique et bois recouvert d'un essentage de planches et de tôle, avec toit à deux pans et pignon couvert. Étable à chevaux attenante, édifiée en silex et moellon calcaire, couverte d'un appentis en tuile mécanique. Logement ouest en silex, pierre de taille et moellon calcaire, avec toit à demi-croupe et pignon couvert. A l'ouest des ces bâtiments principaux, bâtiments agricoles en brique et silex, couverts d'un toit à deux pans et pignon couvert en ardoise et d'un appentis.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; calcaire ; silex ; bois ; enduit partiel ; essentage de tôle ; essentage de planches ; pierre de taille ; moellon ; appareil mixte
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile mécanique, tôle ondulée
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; toit à deux pans ; demi-croupe ; pignon découvert ; pignon couvert

Typologies et état de conservation

Typologies : chaînage de pierre autour des baies

Statut, intérêt et protection

L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue d'ensemble des élévations sur rue.
Phot. Thierry Lefébure
IVR22_19920201082Z



Vue d'ensemble du logis, depuis le sud.
Phot. Thierry Lefébure
IVR22_19920201076Z



Elévation sur cour de l'étable à chevaux.
Phot. Thierry Lefébure
IVR22_19920201078Z



Vue des deux granges, en fond de cour.
Phot. Thierry Lefébure
IVR22_19920201077Z

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Le canton de Wassigny - Le territoire communal de Tupigny (IA00079569) Hauts-de-France, Aisne, Tupigny
Les maisons et les fermes du canton de Wassigny (IA00079460)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Christiane Riboulleau, Bernadette Demetz

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic



Vue d'ensemble des élévations sur rue.

IVR22_19920201082Z

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble du logis, depuis le sud.

IVR22_19920201076Z

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation sur cour de l'étable à chevaux.

IVR22_19920201078Z

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des deux granges, en fond de cour.

IVR22_19920201077Z

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation