

Hauts-de-France, Aisne
Landouzy-la-Ville
28 rue d' En-Haut

Ancienne ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA02000660
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 1998
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton d'Aubenton
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : grange, étable à vaches

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1991, AC, 26

Historique

Le logis porte la date de 1803 en brique vernissée. Les dépendances agricoles, l'étable à vaches formant une aile à l'arrière de ce logis et la grange paraissent être cependant plus tardives et datent vraisemblablement de la 2e moitié du 19e siècle. Cette ferme est désormais une résidence secondaire, l'étable à vaches qui a cependant conservé ses mangeoires en pierre bleue, a été transformée en logement.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle, 2e moitié 19e siècle
Dates : 1803 (porte la date)

Description

L'ensemble des bâtiments de la ferme est en brique. Le logis à rez-de-chaussée surélevé comporte un étage de comble, l'élévation antérieure ordonnancée présente un encadrement des ouvertures en pierre de taille calcaire alternant avec la brique. Ces ouvertures sont cintrées dans leur partie supérieure. Les deux baies de l'étage de comble encadrent la date de 1803 en brique vernissée. La corniche du logis est à trois rangs de brique. L'escalier droit du logis est en brique. Le logis est couvert d'un toit à longs pans en ardoise synthétique. L'encadrement des ouvertures de l'étable à chevaux située à l'arrière du logis est en pierre bleue, elle est également couverte par un toit à longs pans en ardoise. Le solin de la grange est en moellon calcaire et silex. Elle est couverte d'un toit à longs pans en ardoise synthétique.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise, matériau synthétique en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, étage de comble
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier droit, en maçonnerie

Typologies et état de conservation

Typologies : datation par brique vernissée ; logis différencié des dépendances ; pierre bleue autour des baies
État de conservation : restauré


Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : à signaler

Éléments remarquables : logis

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Plan de situation. Extrait du plan
cadastral de 1991, section AC.

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20080290098NUCA



Vue générale.

Phot. Xavier-Philippe Guiochon
IVR22_19980202659Z

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les maisons et fermes du canton d'Aubenton (IA02000758)


Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

La ville de Landouzy-la-Ville (IA02000763) Hauts-de-France, Aisne, Landouzy-la-Ville

Auteur(s) du dossier : Xavier-Philippe Guiochon

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1991, section AC.

IVR22_20080290098NUCA

Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure

Technique de relevé : reprise de fond ;

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale.

IVR22_19980202659Z

Auteur de l'illustration : Xavier-Philippe Guiochon

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation