

Hauts-de-France, Somme  
Boismont  
Pinchefalise  
24, 26 rue du Canal

## Anciennes fermes mitoyennes

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007384  
Date de l'enquête initiale : 2006  
Date(s) de rédaction : 2006  
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard  
Degré d'étude : repéré

### Désignation

Dénomination : ferme  
Destinations successives : ferme, maison  
Parties constituantes non étudiées : cour, étable à chevaux, étable, four à pain

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart  
Références cadastrales : 1982, A3, 362

### Historique

La grange sur rue de ces deux fermes a été détruite récemment, ainsi que les bâtiments agricoles situés sur l'un des quatre côtés de chaque propriété. D'après le propriétaire, le logis, avant d'être couvert en tuile, avait reçu une protection de chaume. Le plancher du grenier était recouvert d'une couche de 70 centimètres de terre permettant une meilleure isolation et une meilleure protection contre les incendies. Le comble était à l'origine ajouré de deux lucarnes (d'après le couvreur qui a réparé la toiture), détruites lors de la Seconde Guerre mondiale.

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle

### Description

Ces deux fermes symétriques, séparées par un mur mitoyen, disposent de bâtiments situés sur les deux côtés d'une cour. Chaque logis, de trois travées de long, est situé en retrait de la rue, parallèlement à celle-ci. Il est en torchis et pans de bois, aujourd'hui recouvert d'un enduit de ciment badigeonné à la fleur de chaux. Les cloisons intérieures ont également reçu la même protection. Il semble que le faitage des deux logis soit constitué d'une poutre unique. Le toit à longs pans est en ardoise d'Angers. L'entrée se fait au centre de la partie habitable, directement dans la pièce commune dans laquelle la cheminée occupe une place essentielle : sa largeur en atteste. Elle était joutée de deux fours à pain de part et d'autre. Chaque logis dispose d'une chambre unique et d'une seconde pièce indépendante, permettant l'accès à la cave et au grenier. Une longue parcelle est située à l'arrière des deux logis, pour le potager et la pâture.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; pan de bois  
Matériau(x) de couverture : ardoise  
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée, comble à surcroît  
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert

## Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

## Statut, intérêt et protection

La grange récemment détruite dénature le schéma d'origine de la ferme à cour carrée, avec grange sur rue et porte à deux battants, comme aux n° 18 et 20 de la même rue.

Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Vue générale du n°24.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20078005391NUCA



Vue du n°26.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20078005392NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

### Oeuvre(s) en rapport :

Le hameau de Pinchefalise à Boismont (IA80007303) Hauts-de-France, Somme, Boismont, Pinchefalise

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue générale du n°24.

IVR22\_20078005391NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du n°26.

IVR22\_20078005392NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation