

Hauts-de-France, Oise
Montreuil-sur-Brèche

L'habitat du village de Montreuil-sur-Brèche

Références du dossier

Numéro de dossier : IA60005326

Date de l'enquête initiale : 2022

Date(s) de rédaction : 2023

Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de communes Oise Picarde

Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : maison, ferme, magasin de commerce

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village

Références cadastrales :

Historique

Période(s) principale(s) : 2e moitié 18e siècle, 2e moitié 19e siècle, 20e siècle

Les formes du bâti

Les types d'habitat

Comme dans tous les villages du plateau picard, deux types d'habitation se distinguent : la plus fréquente à Montreuil est la maison d'artisan ou de commerçant qui présente un logis aligné sur la rue et percé ou prolongé d'une entrée charretière ; le second type est celui de la ferme, de taille variable, dont il est possible de détacher deux groupes : la ferme dite "picarde" et la ferme à cour. Toutefois, l'analyse est souvent rendue difficile car les usages de ces deux types se confondent, activités artisanales et activités agricoles étant souvent liées.

Logis aligné sur la rue avec entrée charretière : une majorité de maisons d'artisans, de commerçants et d'ouvriers

La présence d'un logis aligné directement sur la rue et prolongé par une entrée charretière, peut souvent permettre d'identifier la maison de l'artisan. L'absence de bâtiments agricoles directement ouverts sur la rue indique en effet que cet usage n'est pas le principal. Tel est par exemple le cas du n°134 rue de Clermont (ill.) doté d'un grenier à deux lucarnes. Était-ce un ancien lieu de stockage du lin directement apporté depuis la rue ?

Le fait d'avoir son logis ouvert sur la rue renvoie souvent à un usage commercial permettant la vente des produits (rue Bulnoise, un ancien boulanger était installé au n°467 (ill.)). La rue de Grandvilliers est bordée de nombreuses maisons sur rue le plus souvent prolongées d'une entrée charretière pouvant renvoyer à d'anciens commerces (n°284, n°285, n°299 qui était un ancien relais de poste (ill.), n°349, n°447 (ill.)). Au n°479 devait se trouver un magasin si l'on considère la forme allongée de la baie à droite (ill.). L'existence d'un étage laisse également penser à un plan consistant en une boutique au rez-de-chaussée et une habitation à l'étage. Cette configuration se retrouve par exemple au n°232 de la rue qui abritait un autre café-épicerie au début du XX^e siècle (ill.). Juste à côté, au n°224, se trouvait une boutique de vélos, visible sur les cartes postales du début du XX^e siècle (ill.).

Les fermes

Comme dans tous les villages du plateau picard, deux types de ferme ont été identifiés : la ferme dite "picarde", le plus souvent de petite taille ou de taille moyenne ; la ferme à cour, de taille plus importante.

Les fermes dites picardes : habitat du petit cultivateur, de l'artisan ou de l'ouvrier

Au XIX^e siècle, les activités étant principalement tournées vers la fabrication textile à domicile (toiles de lin et de coton), il faut considérer que l'habitat ancien est essentiellement composé de maisons d'artisans et d'ouvriers. Celles-ci prennent souvent la forme de petites fermes vivrières : une basse-cour et un lopin de terre viennent ainsi compléter les revenus du mulquinier ou de l'ouvrier en sangles, métiers bien représentés à Montreuil au XIX^e siècle.

Aussi, ce sont autant d'ouvriers, d'artisans que de petits cultivateurs qui peuvent loger dans la ferme dite "picarde". Son plan consiste en une grange alignée sur la rue et percée d'une porte charretière. Le logis est rejeté en fond de cour. L'ensemble est installé sur une parcelle longue et étroite perpendiculaire à la rue. Les outils de l'ouvrier ou du mulquinier se trouvent soit dans le bâtiment aligné sur la rue (dans un petit atelier à côté de la grange) soit dans le logis lui-même. Le plus ancien exemple relevé se trouve au n°17 de la rue de la Vallée de Crème (ill.). Le logis, daté du XVIII^e siècle (date gravée dans une pierre du pignon sur rue) est toutefois implanté en retour de l'entrée charretière avec atelier. Au n°154 de la rue de Clermont (ill.), la présence de deux petites ouvertures dans le mur sur la rue peut renvoyer à un ancien atelier d'artisan. L'ensemble des bâtiments alignés sur la rue existent déjà au début du XIX^e siècle.

Si la forme de la ferme picarde reste immuable, sa taille varie selon l'importance de l'exploitation. Ainsi, d'anciennes fermes de petite taille ont pu être relevées. Elles comprennent seulement une entrée charretière et une grange sur la rue de petite dimension (n°50 rue d'En Haut (ill.)) ou bien plus grande (n°176 rue Bulnoise). Au contraire, d'autres sont le sièges d'exploitations plus vastes comme l'indique la taille de la grange. Au n°85 de la rue du Prieuré (ill.) et au n°74 de la rue d'En Haut se trouvent deux anciennes fermes comprenant une grange sur rue percée d'une porte à deux battants et d'une entrée charretière. La ferme du n°85 rue du Prieuré est déjà présente sur le cadastre du début du XIX^e siècle.

Enfin, un remarquable exemple de ferme picarde se situe au n°184 de la rue de l'Église (ill.). Elle se structure autour d'une vaste grange percée de portes à engranger, d'une porte charretière accompagnée d'une porte piétonne à imposte ajourée et d'un atelier dans la partie droite du bâtiment.

Les fermes à cour

À Montreuil-sur-Brèche, elles ont souvent une origine seigneuriale ou antérieure au XIX^e siècle et se situent principalement dans le quartier dit "du Prieuré", à l'est du village, ainsi qu'à la sortie nord, vers le cimetière. Elles sont moins nombreuses que dans les villages de plateau qui comptent de vastes fermes céréalières.

Au n°96 de la rue de Clermont (ill.) se trouve par exemple une vaste ferme à cour qui était déjà figurée sur le cadastre napoléonien au début du XIX^e siècle. Un pigeonnier était même implanté dans la cour, indiquant la qualité seigneuriale de la ferme. Était-elle liée à la ferme de Ponceaux ? Toujours en activité, la grange alignée sur la rue et percée d'une entrée charretière ainsi que le bâtiment implanté perpendiculairement à la rue (aujourd'hui le logis) sont encore en place et pourraient remonter à la seconde moitié du XVIII^e siècle (analyse stylistique notamment de la forme de la corniche de la façade occidentale du logis actuel).

Au n°16 (ill.), le bâtiment implanté perpendiculairement à la rue de Clermont présente la même mise en œuvre que celui du n°96. Faisait-il partie du même domaine agricole dépendant de la ferme de Ponceaux ?

D'autres fermes à cour plus récentes ont été reconstruites en brique dans la seconde moitié du XIX^e siècle comme au n°108 de la rue du Prieuré (ill.).

Les matériaux de construction

L'habitat ancien de Montreuil-sur-Brèche se caractérise par un emploi important de la pierre dans les maçonneries, tant dans les solins (qui peuvent être très hauts comme au n°184 rue de l'Église ou au n°154 rue de Clermont (ill.)) que dans les murs-pignons et les murs gouttereaux (ancien relais de poste au n°299 de la rue de Grandvilliers, fermes en face de la place publique rue de Clermont, logis de la ferme à la sortie nord du village, au n°496 de la rue de Grandvilliers).

Le torchis pan de bois a été privilégié dans la construction des fermes picardes dont les granges sont visibles depuis la rue (exemples aux n°184 rue de l'Église (ill.), n°74 rue d'En Haut, n°85 rue du Prieuré (ill.)).

L'habitat ancien du village se distingue par le nombre important de portes charretières anciennes qui comprennent deux battants surmontés de tiges pointues sculptées. D'éloquents exemples sont visibles dans le quartier de Couvremont (n°149 de la rue de l'Abreuvoir (ill.), n^{os} 1, 197 (ill.) et 227 (ill.) de la rue de Couvremont). Elles sont parfois accompagnées d'une porte piétonne surmontée d'une imposte ajourée décorée de motifs géométriques (n°184 rue de l'Église, n°154 rue de Clermont, n°149 rue de l'Abreuvoir, n°17 de la rue de la Vallée Crème, exemples tous illustrés).

Des chasse-roues encore conservés étaient faits de grosses bornes en pierre de forme allongées et arrondies qui permettaient aux roues des charrettes de se redresser quand elles les percutaient. Ils sont encore conservés au n°184 de la rue de l'Église (ill.).

Les bâtiments en brique sont plus nombreux à Montreuil que dans les autres villages. L'implantation d'une briqueterie au milieu du XIX^e siècle a en effet permis aux habitants de reconstruire leurs habitations. Ainsi, beaucoup de maisons portent la date de leur construction (n°189 rue de Grandvilliers en 1855 ; n°455 rue Bulnoise en 1868 ; n°191 rue de l'Église en 1855 ; n°141 de la rue de Clermont en 1877 ; rue du Cayen, le n°469 en 1897 et le n°523 en 1869, exemples tous illustrés dans ce dossier). Un type d'habitat semble se rattacher à cette période de reconstruction. Il comprend un logis aligné sur la rue et percé d'une entrée charretière inscrite dans un arc en plein cintre dont les claveaux sont en pierre ou en alternance brique et pierre. Les chambranles des baies sont travaillés en pierre tandis qu'un ou deux bandeaux décorent la façade (exemples illustrés : n°467 rue Bulnoise, n°108 rue du Prieuré, n°447 rue de Grandvilliers). Plusieurs fermes sont reconstruites en brique à cette époque comme la grange du n°544 de la rue de Grandvilliers (ill.).

Enfin, les matériaux employés en couverture ont également évolué au cours du temps. La plus grande rupture est celle de l'interdiction du chaume dans la première moitié du XIX^e siècle en raison du risque d'incendie. Il recule alors peu à peu dans les décomptes des recensements de population. En effet, en 1831, sur les 226 maisons du village, 203 sont en chaume. En 1861, elles ne sont plus que 39 sur 223. Une habitation conserve encore aujourd'hui une forme de toit très basse qui laisse supposer la présence ancienne du chaume comme la petite grange sur rue au n°159 rue de Clermont (ill.).

Références documentaires

Documents figurés

- **Montreuil-sur-Brèche : cadastre napoléonien, section A, feuille 1**, reproduction, [premier quart du XIX^e siècle] (coll. part.).
- **Montreuil-sur-Brèche : cadastre napoléonien, section B, feuille 3**, reproduction, [premier quart du XIX^e siècle] (coll. part.).
- **Montreuil-sur-Brèche : cadastre napoléonien, section C, feuille 1**, reproduction, [premier quart du XIX^e siècle] (coll. part.).
- **Montreuil-sur-Brèche : cadastre napoléonien, section D, feuille 2**, reproduction, [premier quart du XIX^e siècle] (coll. part.).
- **Montreuil-sur-Brèche : cadastre rénové, section A, feuille 1**, 1934 (AD Oise ; 1964 W 117).
- **Montreuil-sur-Brèche : cadastre rénové, section B, feuille 3**, 1934 (AD Oise ; 1964 W 117).
- **Montreuil-sur-Brèche : cadastre rénové, section C, feuille 1**, 1934 (AD Oise ; 1964 W 117).
- **Montreuil-sur-Brèche : cadastre rénové, section D, feuille 2**, 1934 (AD Oise ; 1964 W 117).
- AD Oise
- **Montreuil-sur-Brèche : cadastre rénové, section B, feuille 3**, 1961 (AD Oise ; 1964 W 117).

- **Montreuil-sur-Brèche : cadastre rénové, section C, feuille 1, 1961 (AD Oise ; 1964 W 117).**
AD Oise : 1964W117
- **Montreuil-sur-Brèche : cadastre rénové, section D, feuille 2, 1961 (AD Oise ; 1964 W 117).**
AD Oise : 1964W117

Illustrations



Ancien commerce, 1855, n°189 de la rue de Grandvilliers, vue prise depuis le nord.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20236000325NUCA



Entrée charretière, n°223 de la rue de Grandvilliers, vue prise depuis le nord.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20236000323NUCA



Ancien magasin de vélos, n°224 de la rue de Grandvilliers, vue prise depuis le sud.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20236000182NUCA



Ancienne poste, n°299 de la rue de Grandvilliers, vue prise depuis le nord.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20236000324NUCA



Entrée charretière, n°299 de la rue de Grandvilliers, vue prise depuis le nord.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20236000307NUCA



Logis sur rue avec entrée charretière, n°447 de la rue de Grandvilliers, vue prise depuis le nord.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20236000320NUCA



Ancien commerce, n°479
de la rue de Grandvillers,
vue prise depuis le nord.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20236000321NUCA



Grange de la ferme à cour au n
°544 de la rue de Grandvillers,
vue prise depuis l'ouest.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20236000188NUCA



Logis sur rue, n°16 de la rue de
Clermont, vue prise depuis l'ouest.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20236000196NUCA



Mur-pignon en pierre, n°16 de la rue
de Clermont, vue prise depuis le sud.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20236000197NUCA



Grange sur rue, n°96 de
la rue de Clermont, vue
prise depuis le sud-ouest.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20236000200NUCA



Logis sur rue avec entrée
charretière, n°134 de la rue de
Clermont, vue prise depuis le sud.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20236000201NUCA



Ancien café, 1871, n°141 de la rue
de Clermont, vue prise depuis l'ouest.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20236000203NUCA



Bâtiments agricoles et
entrée charretière, n°154
de la rue de Clermont, vue
prise depuis le sud-ouest.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20236000202NUCA



Grange sur rue, n°159 de la rue de
Clermont, vue prise depuis le nord.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20236000392NUCA



Entrée charretière, n°365 de la rue de
Clermont, vue prise depuis le nord.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20236000389NUCA



Logis sur rue avec entrée
charretière, 1868, n°255 de la rue
Bulnoise, vue prise depuis le nord.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20236000309NUCA



Ancienne boulangerie, n
°467 de la rue Bulnoise, vue
prise depuis le nord-ouest.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20236000308NUCA



Entrée charretière, n°197 de la rue de
Couvremont, vue prise depuis le nord.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20236000398NUCA



Entrée charretière, n°227 de la rue de
Couvremont, vue prise depuis le nord.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20236000399NUCA



Entrée charretière et porte
piétonne, n°57 de la rue de
l'Abreuvoir, vue prise depuis le nord.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20236000395NUCA



Entrée charretière, n°149 de la rue de
l'Abreuvoir, vue prise depuis le nord.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20236000393NUCA



Grange sur rue, n°50 de la rue
d'En Haut, vue prise depuis l'est.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20236000186NUCA



Maison de ntoable de style anglo-normand, n°460 de la rue du Cayen, vue prise depuis le sud.

Phot. Marc Kérignard


IVR32_20236000317NUCA



Boulangerie, n°514 de la rue du Cayen, vue prise depuis le sud-ouest.

Phot. Marc Kérignard

IVR32_20236000194NUCA



Entrée charretière et porte piétonne, n°184 de la rue de l'Église, vue prise depuis le sud.

Phot. Marc Kérignard

IVR32_20236000315NUCA



Logis sur rue avec entrée charretière, 1855, n°191 de la rue de l'Église, vue prise depuis le nord-est.

Phot. Marc Kérignard

IVR32_20236000327NUCA



Grange sur rue, n°85 de la rue du Prieuré, vue prise depuis le sud-est.

Phot. Marc Kérignard

IVR32_20236000386NUCA



Ferme à cour, n°108 rue du Prieuré, vue prise depuis l'ouest.

Phot. Marc Kérignard

IVR32_20236000387NUCA



Logis sur rue, 1869, n°15 de la rue du Pont Maréchal, vue prise depuis le nord.

Phot. Marc Kérignard

IVR32_20236000326NUCA



Ancien logis d'artisan, n°17 de la rue de la Vallée de Crème, vue prise depuis l'est.

Phot. Marc Kérignard

IVR32_20236000311NUCA

Dossiers liés

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Montreuil-sur-Brèche (IA60005298) Hauts-de-France, Oise, Montreuil-sur-Brèche

Auteur(s) du dossier : Lucile Chamignon, Célestin Toumit

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Ancien commerce, 1855, n°189 de la rue de Grandvilliers, vue prise depuis le nord.

IVR32_20236000325NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Entrée charretière, n°223 de la rue de Grandvilliers, vue prise depuis le nord.

IVR32_20236000323NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Ancien magasin de vélos, n°224 de la rue de Grandvillers, vue prise depuis le sud.

IVR32_20236000182NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Ancienne poste, n°299 de la rue de Grandvilliers, vue prise depuis le nord.

IVR32_20236000324NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Entrée charretière, n°299 de la rue de Grandvilliers, vue prise depuis le nord.

IVR32_20236000307NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis sur rue avec entrée charretière, n°447 de la rue de Grandvilliers, vue prise depuis le nord.

IVR32_20236000320NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Ancien commerce, n°479 de la rue de Grandvilliers, vue prise depuis le nord.

IVR32_20236000321NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Grange de la ferme à cour au n°544 de la rue de Grandvillers, vue prise depuis l'ouest.

IVR32_20236000188NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis sur rue, n°16 de la rue de Clermont, vue prise depuis l'ouest.

IVR32_20236000196NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Mur-pignon en pierre, n° 16 de la rue de Clermont, vue prise depuis le sud.

IVR32_20236000197NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Grange sur rue, n°96 de la rue de Clermont, vue prise depuis le sud-ouest.

IVR32_20236000200NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis sur rue avec entrée charretière, n° 134 de la rue de Clermont, vue prise depuis le sud.

IVR32_20236000201NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Ancien café, 1871, n°141 de la rue de Clermont, vue prise depuis l'ouest.

IVR32_20236000203NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Bâtiments agricoles et entrée charretière, n°154 de la rue de Clermont, vue prise depuis le sud-ouest.

IVR32_20236000202NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Grange sur rue, n°159 de la rue de Clermont, vue prise depuis le nord.


IVR32_20236000392NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Entrée charretière, n°365 de la rue de Clermont, vue prise depuis le nord.

IVR32_20236000389NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis sur rue avec entrée charretière, 1868, n°255 de la rue Bulnoise, vue prise depuis le nord.

IVR32_20236000309NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Ancienne boulangerie, n°467 de la rue Bulnoise, vue prise depuis le nord-ouest.

IVR32_20236000308NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Entrée charretière, n°197 de la rue de Couvremont, vue prise depuis le nord.

IVR32_20236000398NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Entrée charretière, n°227 de la rue de Couvremont, vue prise depuis le nord.

IVR32_20236000399NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Entrée charretière et porte piétonne, n°57 de la rue de l'Abreuvoir, vue prise depuis le nord.

IVR32_20236000395NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Entrée charretière, n°149 de la rue de l'Abreuvoir, vue prise depuis le nord.

IVR32_20236000393NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Grange sur rue, n°50 de la rue d'En Haut, vue prise depuis l'est.

IVR32_20236000186NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Maison de notable de style anglo-normand, n°460 de la rue du Cayen, vue prise depuis le sud.

IVR32_20236000317NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Boulangerie, n°514 de la rue du Cayen, vue prise depuis le sud-ouest.

IVR32_20236000194NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Entrée charretière et porte piétonne, n°184 de la rue de l'Église, vue prise depuis le sud.

IVR32_20236000315NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis sur rue avec entrée charretière, 1855, n°191 de la rue de l'Église, vue prise depuis le nord-est.

IVR32_20236000327NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Grange sur rue, n°85 de la rue du Prieuré, vue prise depuis le sud-est.

IVR32_20236000386NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Ferme à cour, n°108 rue du Prieuré, vue prise depuis l'ouest.

IVR32_20236000387NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis sur rue, 1869, n°15 de la rue du Pont Maréchal, vue prise depuis le nord.

IVR32_20236000326NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Ancien logis d'artisan, n°17 de la rue de la Vallée de Crème, vue prise depuis l'est.

IVR32_20236000311NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation