

Hauts-de-France, Somme  
Port-le-Grand  
7 rue du Marichon

## Ancienne ferme

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007724  
Date de l'enquête initiale : 2004  
Date(s) de rédaction : 2004  
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : ferme  
Destinations successives : ferme, maison  
Parties constituantes non étudiées : cour, grange, remise

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village  
Références cadastrales : 1832, B2, 469-471 ; 1984, B, 309-310

### Historique

Cette ancienne ferme est représentée sur le cadastre napoléonien de 1832 divisée en deux unités de propriété. La ferme actuelle conserve des parties construites à la fin du 18e siècle ou au début du 19e siècle (le logis).

Période(s) principale(s) : 18e siècle, 1er quart 19e siècle (?)

### Description

Cette ferme possède des bâtiments distribués autour des trois côtés d'une cour, fermée sur rue par une haie.

Le logis en torchis et pans de bois, de cinq travées de long, est situé en fond de cour. Le mur pignon oriental dispose d'un essentage de matériau synthétique. Le dénivelé du sol permet la présence d'une cave, accessible depuis la cour par une porte appliquée dans le mur gouttereau. Les ouvertures sont relativement petites. La souche de cheminée est placée au centre de la toiture à longs pans en ardoise synthétique.

Long de deux travées, le bâtiment à l'ouest, en torchis et pans de bois, a été recouvert d'un enduit. Il possède une travée et une porte haute. Le toit à longs pans en tuile flamande est couvert au faitage d'une rangée de briques (dite cornière). Entre le logis et cet édifice, un passage permet l'accès à la pâture située au nord de la propriété.

A l'est, le bâtiment, qui pourrait être une grange, possède une ossature en bois sur solin en brique, aujourd'hui recouverte d'un essentage de tôles. Deux portes en façade en permettent l'accès intérieur. Le toit à longs pans en tuiles flamandes présente un faitage en brique.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; essentage de tôle ; essentage de matériau synthétique ; enduit ; pan de bois

Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile flamande

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert

## Statut, intérêt et protection

La dépendance située à l'est a été convertie en logis. Il semble qu'à l'origine, il s'agissait probablement d'une écurie (car la grange occupe le côté opposé) ou d'un atelier. Cet ensemble agricole est un des rares exemples de ferme du 18e ou 19e siècle à Port-le-Grand.

Intérêt de l'œuvre : à signaler

Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Vue générale.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20078005378NUCA



Vue générale postérieure  
depuis la pâture.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20068005501NUCA



Vue du logis depuis la cour.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20068005502NUCA



Vue du passage entre le logis et  
l'atelier donnant directement à la  
pâturée située à l'arrière de la propriété.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20068005503NUCA



Vue de la grange.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20068005504NUCA



Vue de ce qui semble  
être l'ancien atelier.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20068005505NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

### Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Port-le-Grand (IA80007318) Hauts-de-France, Somme, Port-le-Grand

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue générale.

IVR22\_20078005378NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale postérieure depuis la pâture.

IVR22\_20068005501NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du logis depuis la cour.

IVR22\_20068005502NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du passage entre le logis et l'atelier donnant directement à la pâture située à l'arrière de la propriété.

IVR22\_20068005503NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la grange.

IVR22\_20068005504NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de ce qui semble être l'ancien atelier.

IVR22\_20068005505NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation