

Hauts-de-France, Somme
Boismont
Pinchefalise
2 rue du Canal

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007380
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : cour, étable, étable à chevaux, grange, remise, manège, fenil, porcherie, poulailler

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1832, A2, 160 ; 1982. A3 653, 654

Historique

Cette ferme figure sur le cadastre napoléonien. Elle était composée d'un bâtiment agricole en L sur rue ainsi qu'un logis en longère en fond de propriété.

Les fers d'ancrage permettent de dater la construction du logis actuel de 1866. L'ensemble des bâtiments semble correspondre à cette vague d'édification.

D'après le propriétaire, l'exploitation élevait environ deux cents vaches jusque dans les années 1960.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Dates : 1866 (porte la date)

Description

Aujourd'hui, l'ensemble agricole possède la forme de deux L imbriqués, plus adjonction d'un bâtiment sur rue au sud-ouest. Le logis, occupant le fond de la cour, dispose d'une maçonnerie en brique alternant boutisses et paneresses. Longue de six travées, la façade sur cour possède trois portes. Une petite entrée en façade permet d'atteindre la cave, ajourée de soupiraux, réservée au stockage des pommes de terre et du cidre. Les linteaux des ouvertures sont composés de briques posées verticalement. La corniche en denticules supporte le toit à longs pans en ardoise abritant un comble à surcroît. A l'ouest, se déploie la cuisine munie de sa grande cheminée picarde, puis au centre, la salle commune dans laquelle on entre directement ; le tout est complété de deux chambres à l'est. A l'arrière de cet espace d'habitation, une pièce, appelée moulin, permettait le concassage de l'avoine pour les chevaux (foin). Dans le prolongement du logis, une chambre permettait l'accueil des ouvriers saisonniers.

Le bâtiment situé perpendiculairement à la maison à l'ouest, aujourd'hui converti en garage, était à l'origine un grenier à grains et une étable à porcs. Dans son prolongement, il existait auparavant un édifice, aujourd'hui détruit, réservé à l'engraissement des cochons.

Le bâtiment sur rue, également en brique, situé au nord-ouest de la propriété, est une étable à vaches (qui pouvait contenir dix vaches laitières) surmontée d'un fenil. Le pignon oriental est couvert d'un essentage d'ardoise. Les auges munies de leurs anneaux en fer sont encore en place.

Le bâtiment situé au nord-est, de plan en L, possède un décor en opus spicatum à la corniche. Il s'agissait là aussi d'une étable, augmentée d'un fenil.

La partie orientale de la propriété est occupée par les écuries à chevaux pourvues de cloisons (bas-flancs) et augmentées d'un grenier à grains et d'une grange à fourrage. Au sud du logis, se trouvent d'autres boxes à chevaux. Les solives de l'ensemble de ces édifices annexes sont chaulées. Le foin stocké dans les greniers en permet l'isolation. Un long passage situé à l'est de la ferme permet d'accéder à la pâture située à l'arrière de la propriété, précédée d'un potager.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; essentage d'ardoise

Matériau(x) de couverture : ardoise

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Couvrements : charpente en bois apparente

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit à deux pans ; pignon découvert ; pignon couvert

Statut, intérêt et protection

Malgré sa présence sur le plan de 1832, la construction de cet ensemble est plus tardive. Il a donc été construit sur l'emplacement d'une ferme ancienne selon un plan légèrement différent. La maison, longue et dépourvue de couloirs, possède plusieurs portes en façade en raison de l'absence de distribution intérieure et permet l'accès séparé des patrons et des ouvriers aux différentes pièces du logis (les ouvriers mangeaient dans la cuisine à l'ouest et les patrons dans la salle commune au centre). Ce logis se caractérise par la hauteur des pièces (environ 2.5 mètres), ce qui est atypique sur le terrain étudié.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue des étables depuis la rue.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005027NUCA



Détail de la corniche
de la grange sur rue.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005028NUCA



Vue du logis.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005026NUCA



Vue de la cheminée
picarde dans la cuisine.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005679NUCA



Vue des étables depuis la cour.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005683NUCA



Vue intérieure des étables.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005686NUCA



Vue des écuries depuis la cour.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005680NUCA



Vue des anciennes étables à cochons.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005682NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le hameau de Pinchefalise à Boismont (IA80007303) Hauts-de-France, Somme, Boismont, Pinchefalise

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue des étables depuis la rue.

IVR22_20058005027NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la corniche de la grange sur rue.

IVR22_20058005028NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du logis.

IVR22_20058005026NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la cheminée picarde dans la cuisine.

IVR22_20058005679NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des étables depuis la cour.

IVR22_20058005683NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure des étables.

IVR22_20058005686NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des écuries depuis la cour.

IVR22_20058005680NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des anciennes étables à cochons.

IVR22_20058005682NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation