

Hauts-de-France, Somme  
Cachy  
3 place des Marronniers

## Mairie-école de Cachy

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA80002687

Date de l'enquête initiale : 2016

Date(s) de rédaction : 2017

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale La première Reconstruction, inventaire préliminaire Val de Somme, patrimoine de la Reconstruction

Degré d'étude : repéré

### Désignation

Dénomination : école primaire, mairie

Parties constituantes non étudiées : logement, cour

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village

Références cadastrales :

### Historique

Les sources conservées aux archives départementales (série O) indiquent qu'un logement pour l'instituteur est construit sur les plans de l'architecte Paul Viénot dressés en 1879. En 1885, l'ancienne remise de pompes à incendie est transformée en salle de mairie. En 1903, la municipalité fait l'acquisition d'un jardin pour l'instituteur. Le plan réalisé en 1919 (ill.) montre que l'édifice était composé de bâtiments organisés autour d'une cour fermée. La salle de classe, sur la rue, était prolongée par un bâtiment en pan de bois à passage cocher (abritant la maire). Au fond de la cour se trouvait le logement de l'instituteur et son jardin. Une buanderie et trois latrines occupaient le côté nord de la cour. Le logement à étage de comble comprenait quatre pièces (salle, cuisine et deux chambres, dont une seule disposait d'une cheminée). Les cartes postales du début du 20<sup>e</sup> siècle montrent que la salle de classe était construite en briques et couverte d'ardoises et que la mairie était un bâtiment en pan de bois hourdé en torchis, surmonté d'un petit clocheton.

La mairie, l'école et le logement de l'instituteur sont détruits durant la première guerre mondiale. En décembre 1923, Louis Duthoit suggère de les réédifier "en rapport avec l'importance de la commune et les conditions d'hygiène imposées par les règlements sanitaires". Il propose donc de réunir ces différentes fonctions dans un seul bâtiment, dont les plans sont dressés en 1924. La capacité d'accueil de la salle de classe est de 25 élèves.

Période(s) principale(s) : 1<sup>ère</sup> moitié 19<sup>e</sup> siècle, 4<sup>e</sup> quart 19<sup>e</sup> siècle (détruit), 1<sup>er</sup> quart 20<sup>e</sup> siècle

Dates : 1880 (daté par source), 1885 (daté par source), 1924 (daté par source)

Auteur(s) de l'oeuvre : Paul Viénot (architecte, attribution par source), Louis Duthoit (architecte, attribution par source)

### Description

L'édifice occupe une parcelle sur rue, en bordure d'une petite place, et comprend un bâtiment principal sur rue, une cour latérale et un jardin postérieur. Le bâtiment principal de plan allongé est construit en briques partiellement masquées par un enduit et couvert de toitures débordantes à aisseliers de tuiles flamandes mécaniques ; il est formé d'un corps central à étage carré (mairie) et deux ailes en rez-de-chaussée (école et logement). Le corps central, coiffé d'une toiture en pavillon, présente trois travées en façade sur rue. A l'étage, le fronton est orné d'un cartouche portant l'inscription "MAIRIE" et d'un décor en relief (croix de guerre). L'aile sud, qui abrite la salle de classe, est prolongée à l'ouest par une aile en rez-de-chaussée. Éclairée d'un triplet de fenêtres, elle ouvre sur la cour de récréation, qui donne accès à l'école. La façade comporte un cartouche portant l'inscription "ECOLE COMMUNALE". A l'extrémité sud de la cour de récréation

se trouvent latrines et remises. L'aile nord, à usage de logement, dispose d'un accès depuis la rue et d'un jardin en fond de parcelle.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique enduit partiel

Matériau(x) de couverture : tuile flamande mécanique

Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, 1 étage carré

### Typologies et état de conservation

Typologies : mairie, école et logement sous un même toit (1er quart 20e siècle)

État de conservation : restauré

### Statut, intérêt et protection

La nouvelle école et mairie de Cachy est reconstruite en 1924, sur les plans de l'architecte Louis Duthoit. Elle se signale par la présence d'un décor sculpté représentant la croix de guerre.

Statut de la propriété : propriété publique

### Références documentaires

#### Documents d'archive

- AD Somme. Série O ; 99 O 979. **Cachy. Administration communale (1870-1939).**

### Annexe 1

#### DOMMAGE DE GUERRE - CACHY Bâtiments communaux

#### Commune de CACHY (Somme) BATIMENTS MUNICIPAUX

1° Maison de l'Instituteur et dépendances

2° L'École et dépendances

3° La mairie et dépendances

Tous les bâtiments composant cette propriété sont hors service ou démolis –l'accès se faisant par la place de la Mairie (voir plan annexé).

#### BATIMENT A - Maison de l'instituteur

Cette maison d'habitation entièrement hors d'usage est à déraser jusqu'au plancher haut des caves et entièrement à reconstruire. Elle se composait au rez-de-chaussée d'un vestibule, d'une cuisine, d'une salle à manger et de deux chambres, au 1er étage d'un grand grenier habitable. Tous les murs étaient en brique de 0,35 d'épaisseur avec baies cintrées, appuis en pierre, cordon en pierre, corniche à modillons. Les cloisons de la distribution intérieure étaient en brique de 0,11 et galaudage, lattis et enduites en bourre. Le vestibule était carrelé en carreaux rouges, une cheminée avec placards à droite et à gauche existant au fond. La chambre attenante avec cheminée d'angle était parquetée. A côté de cette chambre et avec portes donnant sur le vestibule, les escaliers de cave et de grenier enclouonnés.

A droite du vestibule était la salle à manger avec cheminée. Cette pièce était parquetée ; par le bas des murs, il existait des faux lambris composés de cadres –cymaise et plinthe. Dans la chambre attenante, le sol était également parqueté.

Dans toutes les pièces, les murs étaient recouverts de papier de tenture –les menuiseries, les portes, les croisées, les chambranles, les plinthes, etc... étaient peints à l'huile. Les plafonds étaient également peints à l'huile.

Au premier étage, le grenier était entièrement parqueté. La charpente était en sapin, la couverture en pannes avec chéneaux et tuyaux de descente. Dans le pignon du grenier, côté jardin, il y avait une porte d'entrée.

Au-devant de la maison côté cour et côté jardin, trottoirs en brique de 1,50 de largeur.

#### BATIMENT B

A usage de buanderie, tout en brique de 0,22 d'épaisseur, sol carrelé en brique, cheminée, couverture en pannes avec gouttières, bâtiment entièrement démoli –le mur du fond se poursuivait jusqu'au bâtiment d'habitation de l'instituteur avec une porte pour clôturer le jardin.

## **BATIMENT C**

A usage de cabinets d'aisances, dont un pour l'instituteur et deux pour les élèves. Tout en brique, sièges à la turque en ciment, sol idem en ciment, la couverture en pannes avec gouttières. Ce bâtiment en appentis est complètement démoli.

## **BATIMENT D - Ecole**

Ce bâtiment entièrement démoli était construit tout en brique de 0,35 d'épaisseur avec croisées cintrées, appuis, clefs et cordon en pierre, corniche brique à modillons –les pignons en brique idem avec amortissements en pierre. Le sol était parqueté en chêne à bâtons rompus posé sur bitume. Tuyau de fumée pour poêle –les murs et plafonds enduits et peints à l'huile –toutes les menuiseries en chêne croisées et portes avec impostes. Toutes les menuiseries peintes à l'huile. La charpente était en sapin, la couverture en ardoises avec gouttières et tuyaux de descente.

## **BATIMENT E - Mairie**

Bâtiment à usage de mairie et passage –tout en pan de bois et torchis avec soubassement en brique, ces murs et plafonds intérieurs enduits en bourre –les sols en brique, la couverture en pannes avec gouttières et tuyaux de descente. Dans la charpente grenier parqueté aux croisées sur rue persiennes. Sur la toiture, campanile en charpente avec supports pour la cloche et couverture en ardoises. Ce bâtiment est complètement à refaire et à dégrader jusqu'au sol.

## **BATIMENT F**

Ce bâtiment dépendance de la mairie à usage de bûcher et poulailler tout en pan de bois et torchis sur soubassement en brique, couverture en pannes avec gouttière –à l'intérieur, le poulailler était tout en brique. Ce bâtiment est complètement à refaire.

Du passage sur rue jusqu'au bâtiment A, trottoir en brique de 3,50 m de largeur et en retour, au-devant de l'école sur 1,50 m de largeur. Trottoir idem de l'école aux W.C. et au-devant de la buanderie.

Citerne à réviser et pompe à remplacer.

## **Meubles, meublants, literie, linge, effets personnels, objets d'utilité domestique et objets d'agrément :**


### *Mobilier communal :*

- 1 lit en chêne (2 personnes)
- 1 armoire à linge en chêne
- 1 armoire commode
- 2 chaises

### *Mobilier scolaire :*

- 1 harmonium
- 1 cloche
- 1 poêle et ses accessoires
- 15 tables (chêne) détériorées et 2 bancs
- 1 horloge
- 2 armoires dont 1 vitrée
- 1 bureau pupitre avec estrade
- 4 tableaux noirs
- 1 fauteuil

## Illustrations



Cachy. Plan de la mairie, école et logement de l'instituteur, 1919 (AD Somme ; 99O 979).  
Phot. Isabelle Barbedor  
IVR32\_20178005215NUCA



Vue de la façade sur rue.  
Phot. Thierry Lefébure  
IVR32\_20218000278NUCA



Vue du fronton et du décor en relief.  
Phot. Thierry Lefébure  
IVR32\_20218000279NUCA



Vue de la façade de l'école communale et de la cour de récréation.  
Phot. Thierry Lefébure  
IVR32\_20218000277NUCA



Les latrines et la resserre dans la cour de récréation.  
Phot. Isabelle Barbedor  
IVR32\_20208005015NUC2A

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Les équipements publics de la reconstruction après la première guerre mondiale (IA99000029)


### Oeuvre(s) contenue(s) :

### Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Cachy (IA80004415) Hauts-de-France, Somme, Cachy

Auteur(s) du dossier : Isabelle Barbedor

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Cachy. Plan de la mairie, école et logement de l'instituteur, 1919 (AD Somme ; 99O 979).

IVR32\_20178005215NUCA

Auteur de l'illustration : Isabelle Barbedor

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme - Archives départementales  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la façade sur rue.

IVR32\_20218000278NUCA

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du fronton et du décor en relief.

IVR32\_20218000279NUCA

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la façade de l'école communale et de la cour de récréation.

IVR32\_20218000277NUCA

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Les latrines et la resserre dans la cour de récréation.

IVR32\_20208005015NUC2A

Auteur de l'illustration : Isabelle Barbedor

Date de prise de vue : 2020

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation