

Hauts-de-France, Somme
Le Crotoy
fermes Mayoc
5 hameau de Mayocq

Ancienne ferme de Mayoc

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007805
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Destinations successives : ferme, maison
Parties constituantes non étudiées : cour, grange, étable, porcherie, pigeonnier, étable à chevaux

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1828, A2, 322-324 ; 1983. AK 50-53, 78

Historique

Cette ferme figure sur une carte du 18e siècle (AD Somme ; RL 343), occupant un plan au sol rectangulaire à cour fermée, avec colombier au centre. Elle apparaît également sur le cadastre napoléonien selon un plan relativement similaire. Le logis occupait tout le côté sud de la cour (aujourd'hui, il semble beaucoup moins long). Tout le côté occidental était occupé par des bâtiments agricoles. Le colombier occupait encore le coeur de la cour. Il ne reste rien de cette première ferme. L'exploitation visible aujourd'hui semble donc avoir été construite au cours de la seconde moitié du 19e siècle.
Période(s) principale(s) : 18e siècle (? , détruit), 2e moitié 19e siècle

Description

L'ancienne ferme comprend un ensemble de bâtiments disposés sur les trois côtés d'une cour ouverte à l'est. On notera la présence d'un mur de délimitation de propriété, composé d'assises de brique avec blocage de galets. L'entrée de la cour se trouve à l'angle sud-est ; celle-ci est matérialisée par la présence de deux piliers en brique, se présentant sur l'angle, surmontés de chaperons.

Long de sept travées, le logis, également en brique, recouvert d'enduit, se présente face sur rue, bordant une partie du côté sud de la cour. En léger retrait de la voie de circulation, il dispose d'un petit jardinet le séparant de l'espace public, bordé sur celui-ci d'un muret en galets. Le rez-de-chaussée surélevé dissimule une cave ajourée de deux baies à arc en anse de panier. Le comble à surcroît est coiffé d'un toit à longs pans et croupes en ardoise. Le décor se concentre à la corniche sous forme d'une frise de briques moulurées.

Un petit bâtiment en brique avec toit à pan unique en ardoise (probablement les soues) jouxte le logis à l'est.

Les autres bâtiments ont un appareillage composé d'assises de briques avec remplissage de galets liés au mortier de chaux. Une première grange occupe tout le côté occidental de la cour ; elle est couverte d'un toit à longs pans et croupes en ardoise. Les étables, flanquées à l'est de la seconde grange, s'alignent sur tout le côté nord de la propriété ; elles disposent d'une lucarne à fenêtre pendante permettant l'engrangement. Le toit à longs pans est pourvu d'un matériau synthétique. Le pignon occidental de la grange, laissé à découvert par les écuries plus basses, est recouvert d'un essentage d'ardoises.

La pâture ceinture la ferme à l'ouest et au nord. Celle-ci est d'ailleurs délimitée au sud par un mur de clôture en blocage de galets.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; essentage d'ardoise ; galet

Matériau(x) de couverture : ardoise, matériau synthétique en couverture

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, comble à surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit à un pan ; toit à deux pans ; croupe ; pignon couvert

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents figurés

- Le Crotoy. Plan cadastral, 1828 (AD Somme : 3 P 1324).

Illustrations



Extrait du cadastre napoléonien présentant le plan de la ferme en 1828.


Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20078005418XAB



Vue d'ensemble depuis le sud-est.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005422NUCA



Vue du logis.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058001443NUCA



Vue de la grange au nord de la cour.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005420NUCA



Vue des étables au nord.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005421NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Anciennes fermes puis hameau du Mayoc au Crotoy (IA80007797) Hauts-de-France, Somme, Le Crotoy, Mayoc

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Extrait du cadastre napoléonien présentant le plan de la ferme en 1828.

IVR22_20078005418XAB

Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble depuis le sud-est.

IVR22_20078005422NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du logis.

IVR22_20058001443NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la grange au nord de la cour.

IVR22_20078005420NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des étables au nord.

IVR22_20078005421NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation