

Hauts-de-France, Nord  
Beuvry-la-Forêt  
254 rue Saint-Martin

## Maison

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA59002733  
Date de l'enquête initiale : 2003  
Date(s) de rédaction : 2006  
Cadre de l'étude : inventaire topographique PNR Scarpe-Escaut  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : maison  
Destinations successives : ferme  
Parties constituantes non étudiées : étable, écurie

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village  
Références cadastrales : 2003, B, 401, 400

### Historique

Le millésime 1836, porté sur la toiture, semble attester l'année de construction de la maison. Une étable et une écurie sont construites avant 1875 (bâtements visibles sur le cadastre de cette époque) et ont été reconstruites et agrandies vers 1890 d'après la tradition orale. Fait étonnant, aucune grange ne semble jamais avoir été bâtie. Si tel est le cas, la fonction agricole de l'ensemble peut être mise en doute.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle  
Période(s) secondaire(s) : 3e quart 19e siècle  
Dates : 1836 (porte la date)

### Description

Le logis en brique et tuile flamande (panne) est bâti en retrait et parallèle à la chaussée, sur un terrain sensiblement surélevé. Il est bordé d'un trottoir maçonné et précédé d'un jardin enclos (mur bahut en brique et grilles en fer). La façade peinte en blanc se composait à l'origine de 7 travées régulières, 6 fenêtres protégées de contrevents encadrant une porte centrale surmontée d'une imposte vitrée au décor combinant diverses formes géométriques ; la fenêtre de l'extrémité sud (à gauche) a été obturée au siècle dernier pour faire place à une porte, de petite dimension, à bâti en bois, de fonction indéterminée. Le mur gouttereau présente une corniche de brique enduite de bourre (composée de terre crue et de chaux) formant un épais corps de moulures en cavet (quart de rond concave) et badigeonnées de chaux. Les murs pignons, aux rampants soigneusement appareillés en épis, sont percés de deux petites fenêtres en arc segmentaire pour l'habitabilité des combles. Le toit à longs pans, à pignons découverts, est couvert de tuile flamande traditionnelle. Le millésime de construction 1836 associé à une croix à fonction prophylactique (calvaire sur terre) est réalisé en tuile flamande vernissée sur le versant côté rue. Les dépendances à usage d'étable et écurie, en brique et tuile flamande, situées à l'arrière du logis, ont été anciennement remaniées.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; enduit  
Matériau(x) de couverture : tuile flamande plombifère, tuile flamande

Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée  
Élévations extérieures : élévation à travées  
Type(s) de couverture : toit à longs pans

## Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

## Références documentaires

### Documents d'archive

- AD Nord : Série P (cadastre) : **P31/419 : 1875, section B du Village, 2ème feuille.**

## Illustrations



Vue générale.  
Phot. Philippe Dapvril  
IVR31\_20045900451X



Détail de la porte et de l'imposte.  
Phot. Philippe Dapvril  
IVR31\_20045900452X

## Dossiers liés

**Oeuvre(s) contenue(s) :**

**Oeuvre(s) en rapport :**

Village (IA59002232) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Beuvry-la-Forêt

Auteur(s) du dossier : Cyril Cailleau, Sophie Luchier

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut



Vue générale.

IVR31\_20045900451X

Auteur de l'illustration : Philippe Dapvril

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc naturel régional Scarpe-Escaut  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la porte et de l'imposte.

IVR31\_20045900452X

Auteur de l'illustration : Philippe Dapvril

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc naturel régional Scarpe-Escaut  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation