

Hauts-de-France, Somme
Pendé
Moulin-d'Hélincourt
2 place du 8-Mai

Ancienne ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007703
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Destinations successives : ferme, maison
Parties constituantes non étudiées : cour, étable à chevaux, four à pain, étable

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1983, F1, 102

Historique

Cette exploitation ne figure pas sur le cadastre napoléonien mais le lieu-dit porte déjà ce nom en 1832. Les constructions ont donc été édifiées au cours de la seconde moitié du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Description

Cette ferme, située au lieu-dit le "Moulin d'Hélincourt", dépend en fait du hameau de Tilloy. Les bâtiments sont distribués sur les trois côtés d'une cour. L'ancienne exploitation comprend un logis, long de trois travées, entièrement en brique, situé perpendiculairement à la route. Il conserve encore son four à pain, sur le mur gouttereau postérieur (orienté au nord). Son état de délabrement avancé permet d'en établir la composition : la première voûte en brique est recouverte d'un lit de torchis, lui-même protégé d'une maçonnerie en brique. Le toit à longs pans et croupe est en ardoise. L'écurie se situe dans le prolongement du logis, sous le même toit. Quatre étables longent la rue, à l'est de la cour.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique
Matériau(x) de couverture : ardoise, tôle nervurée
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe ; pignon couvert

Typologies et état de conservation

État de conservation : menacé

Statut, intérêt et protection

Les étables sur rue sont en cours de destruction. Le logis porte un intérêt certain puisqu'il conserve encore son four à pain. Ce type d'élément était encore intégré dans les constructions de la seconde moitié du 19^e siècle. Cela deviendra moins systématique à partir de cette époque.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue de la façade principale du logis et de l'écurie dans son prolongement.

Phot. Inès Guérin

IVR22_20068005329NUCA



Vue postérieure du logis avec four à pain.

Phot. Inès Guérin

IVR22_20068005330NUCA



Alignement d'étables situées le long de la rue.

Phot. Inès Guérin

IVR22_20068005331NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le hameau de Tilloy à Pendé (IA80007316) Hauts-de-France, Somme, Pendé, Tilloy

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue de la façade principale du logis et de l'écurie dans son prolongement.

IVR22_20068005329NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue postérieure du logis avec four à pain.

IVR22_20068005330NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Alignement d'étables situées le long de la rue.

IVR22_20068005331NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation