

Hauts-de-France, Aisne
Étreux
116 rue du Gard

Maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA00079479
Date de l'enquête initiale : 1990
Date(s) de rédaction : 1991
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Wassigny
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : jardin, remise

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1982, ZD, 25

Historique

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description

Remise avec essentage de planches.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; essentage de planches
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit après inventaire

Statut, intérêt et protection

L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue d'ensemble de la façade.

Phot. Thierry Lefébure

IVR22_19920201185Z

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Le canton de Wassigny - Le territoire communal d'Étreux (IA00079464) Hauts-de-France, Aisne, Étreux

Les maisons et les fermes du canton de Wassigny (IA00079460)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Christiane Riboulleau, Bernadette Demetz

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic ; (c)

Ministère de la culture



Vue d'ensemble de la façade.

IVR22_19920201185Z

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation