

Hauts-de-France, Aisne
Any-Martin-Rieux
16 rue de l' Eglise

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA02000771
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 1999
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton d'Aubenton
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : grange, étable à vaches, remise agricole

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1986, ZB, 48

Historique

La présence de linteaux délardés pour les ouvertures du logis et la porte de l'étable à vaches attenante semble indiquer que le corps de bâtiment a été construit au cours de la 2e moitié du 18e siècle. Celui-ci semble cependant avoir été remanié au cours du 19e siècle. On ne peut également exclure que l'ensemble ait été construit vers la fin du 18e siècle ou au début du 19e siècle. La typologie de cette ferme, édifice à corps de bâtiment unique de plan allongé abritant logis et dépendances, se retrouve surtout sur la commune d' Any-Martin-Rieux.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 18e siècle (?), 19e siècle

Description

L' ensemble des élévations est en moellon calcaire, avec un chaînage des angles en pierre de taille et une corniche en brique. Le logis est attenant à l' étable à vaches, elle-même attenante à la grange traversante donnant accès à une cour intérieure. Cet édifice à corps de bâtiment unique de plan allongé est couvert d'une demi-croupe en ardoise synthétique. L' encadrement des ouvertures du logis et de l' entrée de l' étable est en pierre de taille calcaire et à linteaux délardés. La cave sous le logis est voûtée en moellon calcaire et partiellement en brique.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; moellon
Matériau(x) de couverture : matériau synthétique en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Couvrements : voûte en berceau ; , en tas de charge ; , en brique
Type(s) de couverture : demi-croupe
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant, en charpente

Typologies et état de conservation

Typologies : edifice à corps de bâtiment unique abritant logis et dépendances

Statut, intérêt et protection

Éléments remarquables : logis

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Plan de situation. Extrait du plan
cadastral de 1986, section ZB.

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20080290031NUCA



Vue générale.

Phot. Xavier-Philippe Guiochon
IVR22_19980202969Z

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Le canton d'Aubenton : le territoire de la commune d'Any-Martin-Rieux (IA02000704) Hauts-de-France, Aisne, Any-Martin-Rieux

Les maisons et fermes du canton d'Aubenton (IA02000758)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Xavier-Philippe Guiochon

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1986, section ZB.

IVR22_20080290031NUCA

Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure

Technique de relevé : reprise de fond ;

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale.

IVR22_19980202969Z

Auteur de l'illustration : Xavier-Philippe Guiochon

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation