

Hauts-de-France, Somme  
Boismont  
7 rue de l' Egalité

## Ancienne ferme

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007549  
Date de l'enquête initiale : 2006  
Date(s) de rédaction : 2006  
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : ferme  
Destinations successives : ferme, maison  
Parties constituantes non étudiées : cour, grange, étable, jardin

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village  
Références cadastrales : 1982, B2, 257

### Historique

D'après le profil des ouvertures et les matériaux employés, cet ensemble pourrait avoir été édifié au cours de la seconde moitié du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle (?)

### Description

Les différents bâtiments de cette ancienne ferme sont distribués autour des trois côtés d'une cour. Ils sont généralement couverts d'un toit à longs pans en pannes picardes, parfois augmenté d'une rangée de briques.

Le logis est situé au nord de la propriété. Entièrement en brique, il est long de trois travées. Son rez-de-chaussée légèrement surélevé trahit la présence d'une cave. La fenêtre du comble à surcroît sur le pignon a été condamnée. Il semble qu'il existait un bâtiment dans son prolongement. Le toit à longs pans, percé d'une cheminée en brique, est en ardoise et tuile flamande. En retour d'équerre, le bâtiment couvert de planches disposées en clin sur maçonnerie en brique contenait les anciennes étables. Le mur de refend découvert soutient le toit à longs pans en ardoise. Il empêche ainsi la propagation du feu entre l'étable et les porcheries en cas d'incendie. Dans le prolongement se trouvaient les anciennes étables à cochons, en brique. Une porte en contrebas indique la présence d'une cave.

Occupant tout le côté sud de la propriété s'étend la grange, auparavant entièrement composée d'une ossature en pans de bois avec hourdis de torchis. La maçonnerie en brique a été récemment complétée par des parpaings de béton. Le mur gouttereau sur cour a été en partie recouvert d'un bardage de planches horizontales. Le pignon sur cour est percé d'une fenêtre permettant l'engrangement depuis la voie publique. La grange est aujourd'hui convertie en gîte. La charpente apparente est assemblée à tenons et mortaises chevillés. D'après le propriétaire, les essences utilisées pour les charpentes et ossatures en bois allient le chêne et l'orme.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; essentage de planches ; pan de bois ; parpaing de béton  
Matériau(x) de couverture : tuile flamande, ardoise

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée, comble à surcroît  
Couvrements : charpente en bois apparente  
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; noue ; pignon découvert ; pignon couvert

## Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Vue générale du logis et  
des anciennes étables.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005772NUCA



Vue des étables à cochons.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005773NUCA



Vue de la grange depuis la rue.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005774NUCA



Vue postérieure de la grange.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005775NUCA



Vue détaillée d'une ferme  
de la charpente de la grange.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005776NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

### Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Boismont (IA80007302) Hauts-de-France, Somme, Boismont

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue générale du logis et des anciennes étables.

IVR22\_20058005772NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation





Vue des étables à cochons.

IVR22\_20058005773NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la grange depuis la rue.

IVR22\_20058005774NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation





Vue postérieure de la grange.

IVR22\_20058005775NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue détaillée d'une ferme de la charpente de la grange.

IVR22\_20058005776NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation