

Hauts-de-France, Somme  
Boismont  
3 rue Jacquot

## Ancienne ferme

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007548  
Date de l'enquête initiale : 2006  
Date(s) de rédaction : 2006  
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : ferme  
Destinations successives : ferme, maison  
Parties constituantes non étudiées : cour, grange, remise, étable à chevaux, fenil, jardin

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village  
Références cadastrales : 1982, B2, 169

### Historique

L'utilisation du torchis et pans de bois et la couleur des briques permettent d'émettre une datation avoisinant la seconde moitié du 19e siècle. Certains remaniements pourraient avoir été effectués à la limite des 19e et 20e siècles.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle (?), limite 19e siècle 20e siècle

### Description

Cette ancienne ferme, dont les bâtiments sont regroupés autour de deux espaces distincts, dispose d'un logis perpendiculaire à la rue. La maçonnerie est composée d'une ossature de pans de bois hourdée au torchis, entièrement recouverte d'un enduit au ciment. Les tenons d'ancrage du sommier sont visibles en façade. Seul le mur pignon sud est en brique. Longue de trois travées, la partie habitation est flanquée d'une écurie, surmontée d'un fenil accessible depuis deux lucarnes à fenêtre pendante percées dans le comble à surcroît. Le toit à longs pans et croupe est en ardoise.

Au sud et au nord, le logis est flanqué de deux petites remises donnant sur la cour qui les précède. Le jardin au nord accueille la grange, située sur rue. Celle-ci est composée d'une ossature en pans de bois, couverte au surcroît de torchis et pour le reste d'un bardage de planches horizontales (elles ont été remplacées par endroit par de la tôle ondulée). La couverture en tuile flamande est renforcée par une rangée de brique au faitage.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; ciment ; essentage de planches ; essentage de tôle ; pan de bois

Matériau(x) de couverture : tuile flamande, ardoise

Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; toit à deux pans ; croupe ; pignon couvert

### Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Vue générale.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005768NUCA



Vue du logis.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005769NUCA



Vue postérieure du logis.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005770NUCA



Vue détaillée de la grange.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005771NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

### Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Boismont (IA80007302) Hauts-de-France, Somme, Boismont

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue générale.

IVR22\_20058005768NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du logis.

IVR22\_20058005769NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue postérieure du logis.

IVR22\_20058005770NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue détaillée de la grange.

IVR22\_20058005771NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation