

Hauts-de-France, Somme
Pendé
22 rue de la Mare

Ancienne ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007619
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Destinations successives : ferme, maison
Parties constituantes non étudiées : cour, grange, étable, porcherie

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1832, C, 455-456 ; 1983, D3, 549-551

Historique

Une ferme figure sur le cadastre napoléonien selon un plan relativement différent. D'après l'utilisation des matériaux et la couleur de la brique, cet ensemble pourrait avoir été construit au cours de la seconde moitié du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Description

Les bâtiments de cette ancienne ferme sont distribués sur les quatre côtés d'une cour. Le logis primitif, en brique, longe la voie de circulation sur deux travées. Il est flanqué à l'est d'un bâtiment de stockage disposé sous le même toit à longs pans en ardoise ; la limite des deux fonctions est matérialisée par la corniche décorative de la partie habitable. Le pignon occidental est ajouré de petites ouvertures attestant la fonction de stockage du grenier. L'ensemble architectural est jouxté à l'est des porcheries également en brique, pourvues d'un toit en appentis en tôles. A l'ouest sont disposées les étables et écuries, les unes en briques, les autres en pans de bois et torchis, chacune possédant un toit indépendant en ardoise et en brique. Le toit de l'écurie est plus haut. Son pignon nord est couvert d'un essentage de tôle. A l'est de la propriété, se déploie la grange possédant une structure en bois aujourd'hui entièrement recouverte de tôle. Celle-ci est couverte de pannes picardes. Elle est flanquée au nord d'un bâtiment couvert d'un toit à deux pans et croupe en ardoise.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; essentage de tôle ; pan de bois
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile flamande
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; pignon découvert ; pignon couvert ; croupe

Statut, intérêt et protection

Cette ferme a conservé une disposition interne caractéristique.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue du logis sur rue
flanquée des étables.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005139NUCA



Vue du logis.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005303NUCA



Vue des étables sur le côté de la cour.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005141NUCA



Vue de la grange.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005142NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Pendé (IA80007313) Hauts-de-France, Somme, Pendé

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue du logis sur rue flanquée des étables.

IVR22_20068005139NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du logis.

IVR22_20078005303NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des étables sur le côté de la cour.

IVR22_20068005141NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la grange.

IVR22_20068005142NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation