

Hauts-de-France, Somme  
Pendé  
14 rue de la Mare

## Maison avec atelier de serrurerie

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007614  
Date de l'enquête initiale : 2005  
Date(s) de rédaction : 2005  
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : maison  
Genre du destinataire : d'artisan  
Destinations successives : maison  
Parties constituantes non étudiées : atelier, étable à chevaux, puits, jardin, four à pain

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village  
Références cadastrales : 1832, C, 446 ; 1983. D3 530, 531

### Historique

Une maison figure sur cette parcelle mais à un emplacement sur le cadastre napoléonien. Le four à pain a été condamné récemment.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle, 1er quart 20e siècle  
Dates : 1906 (daté par tradition orale)

### Description

La maison en torchis et pans de bois longe la voie de circulation, sur trois travées. Le toit à longs pans est en ardoise. D'est en ouest, les pièces sont ainsi distribuées : la cuisine, qui était à l'origine la seule pièce pourvue de sa cheminée picarde à double foyer composée de brique et de silex, et le salon. L'essence ayant permis la construction de la structure est de l'orme. Des arbres entiers, coupés en deux dans le sens de la longueur, ont permis la réalisation des poutres du sommier. Les marques de charpentier y sont encore observables. Le pignon oriental est muni d'une gerbière indiquant la présence d'un comble à surcroît. L'atelier de serrurerie est encore en place au nord. En torchis et pans de bois, il est composé d'une fenêtre large et d'une seconde plus petite permettant un large éclairage. Il possède un grenier de stockage avec gerbière sur le pignon oriental. Le toit à longs pans est en tuile.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; silex ; pan de bois  
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile  
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît  
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert

### Statut, intérêt et protection

Le cadastre de 1882 n'indique aucun changement par rapport au plan de 1832. La construction semble donc postérieure à cette date alors que l'observation sur le terrain pourrait indiquer une datation plus ancienne. D'après les propriétaires, la

maison d'origine disposait d'une pièce unique (celle éclairée d'une fenêtre sur rue). L'avancée perpendiculaire située sur le mur gouttereau nord aurait été ajoutée en 1906 (renseignement de la propriétaire). La présence de cet atelier est d'un intérêt fort remarquable puisque ce type d'édifice est devenu extrêmement rare sur le terrain étudié malgré la forte activité que le Vimeu portait à la serrurerie. La commune de Pendé n'en possède plus que trois.

Intérêt de l'œuvre : à signaler

Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Vue du logis sur rue.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20068005104NUCA



Vue d'une ferme de la charpente.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20068005106NUCA



Vue générale de l'atelier de serrurier.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20068005109NUCA



Vue du mur pignon en torchis avec gerbière.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20068005111NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Les maisons de l'arrière-pays maritime (IA80007343)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

### Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Pendé (IA80007313) Hauts-de-France, Somme, Pendé

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue du logis sur rue.

IVR22\_20068005104NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'une ferme de la charpente.

IVR22\_20068005106NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale de l'atelier de serrurier.

IVR22\_20068005109NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du mur pignon en torchis avec gerbière.

IVR22\_20068005111NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation