

Hauts-de-France, Aisne
Vassogne
1 rue de l' Eglise

Maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA02001994
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : patrimoine de la Reconstruction Chemin des Dames
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : cour, grange, remise, fenil

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1938, A, 305

Historique

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1923 (daté par tradition orale)

Description

Construite directement sur la rue, la maison suit le tracé de la voie de circulation, observant un angle convexe. S'étendant sur cinq travées, l'habitation est entièrement construite en blocage de moellon, recouvert d'un enduit au ciment. La brique, disposée en opus spicatum ou en boutisses et panneresses, constitue le matériau des fenêtres, des chaînes harpées et de la corniche. Le toit à longs pans et demi-croupes couvert en tuile a reçu des épis de faîtage en terre cuite. Le bâtiment agricole, situé dans le prolongement du logis, a également bénéficié d'un enduit. La cour intérieure est close par un mur d'enceinte.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; demi-croupe

Statut, intérêt et protection

D'après la tradition orale, cette maison daterait de 1923. La brique remplit un rôle tant architectonique que décoratif. L'utilisation de l'enduit pour le bâtiment annexe est un fait rare sur l'ensemble du Chemin des Dames.
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue générale.
Phot. Irwin Leullier
IVR22_20050201060NUCA



Vue du pignon de la maison.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20030203000NUCA



Vue du bâtiment agricole.
Phot. Irwin Leullier
IVR22_20050201061NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les maisons reconstruites sur le Chemin des Dames, après la première guerre mondiale (IA02001621)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Vassogne (IA02001989) Hauts-de-France, Aisne, Vassogne

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic



Vue générale.

IVR22_20050201060NUCA

Auteur de l'illustration : Irwin Leullier

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du pignon de la maison.

IVR22_20030203000NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du bâtiment agricole.

IVR22_20050201061NUCA

Auteur de l'illustration : Irwin Leullier

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation