

Hauts-de-France, Somme
Boismont
1 rue François-Curé

Ancien presbytère de Boismont

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007547
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : presbytère
Destinations successives : presbytère, maison
Parties constituantes non étudiées : cour, étable, remise, puits

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1832. B2 318, 319 ; 1982. B2 288, 310

Historique

D'après les sources, cet ensemble architectural peut correspondre à l'ancien presbytère. Le cadastre napoléonien figure, à ce même emplacement, un ensemble de bâtiments distribués autour d'une cour. Les constructions qui subsistent pourraient donc dater du 18e siècle.

En 1795, la maison presbytère de Boismont passe en biens nationaux. En 1802, des travaux de réparation sont déjà à prévoir car le presbytère est alors en très mauvais état. Ils ne sont exécutés qu'en 1834. En 1867, la commune procède à la vente d'une grange dépendant du presbytère pour les financer. L'argent récolté permet la construction d'une clôture, la transformation d'une étable en buanderie, l'établissement de trottoirs autour des bâtiments à l'intérieur de la cour.

Les dépendances ont subi des remaniements à la fin du 19e siècle (pignon) et au début du 20e siècle (mur gouttereau postérieur).

Période(s) principale(s) : 18e siècle (?)

Période(s) secondaire(s) : 2e quart 19e siècle, 3e quart 19e siècle, 4e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle

Dates : 1834 (daté par source), 1867 (daté par source)

Description

La maison est située perpendiculairement à la rue. De plan allongé (neuf travées dont deux portes), elle est construite en pans de bois et torchis. Le mur pignon sur rue a été entièrement reconstruit en parpaing. Deux souches de cheminée sont visibles. Les tenons d'ancrage du sommier sont perceptibles en façade. Les ouvertures sont distribuées de manière irrégulière. Une petite excroissance est située en retour d'équerre du logis. Le toit à longs pans et croupe est en tuile mécanique.

Les dépendances situées en face du logis, de l'autre côté de la cour, sont en brique ; seule la façade sur cour possède encore une structure ancienne en pans de bois et torchis (la sablière basse est visible sur le solin en brique). Il s'agit d'un petit bâtiment à deux fenêtres et deux portes en brique. Le toit a reçu une couverture mixte de tuile et d'ardoise.

La pâture, située à l'ouest de la cour, est accessible depuis une porte percée dans le mur d'enceinte en appareillage mixte de brique et de silex.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; pan de bois ; parpaing de béton

Matériau(x) de couverture : tuile flamande mécanique, ardoise

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe ; noue ; pignon couvert

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

- AD Somme. Série V ; 3 V 4. **Etat des communes, chef lieux de cures ou de succursales pourvues de presbytères, circulaire de M. le Préfet du 23 avril 1816.**
- AD Somme. Série O ; 99 O 753. **Commune de Boismont. Travaux communaux (avant 1869).**
- AD Somme. Série O ; 99 O 754. **Travaux communaux avant 1869 de la commune de Boismont,** [avant 1869].

Illustrations



Vue générale du logis.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005763NUCA



Vue du bâtiment en
retour d'équerre du logis.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005764NUCA



Vue des anciennes
dépendances agricoles.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005765NUCA



Vue postérieure des anciens
bâtiments agricoles.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005766NUCA



Vue du mur de clôture
en briques et silex.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005767NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les maisons de l'arrière-pays maritime (IA80007343)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Boismont (IA80007302) Hauts-de-France, Somme, Boismont

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue générale du logis.

IVR22_20058005763NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du bâtiment en retour d'équerre du logis.

IVR22_20058005764NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des anciennes dépendances agricoles.

IVR22_20058005765NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue postérieure des anciens bâtiments agricoles.

IVR22_20058005766NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du mur de clôture en briques et silex.

IVR22_20058005767NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation