

Hauts-de-France, Aisne  
Vassogne  
1 rue de la Croix

## Ferme

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA02001997  
Date de l'enquête initiale : 2003  
Date(s) de rédaction : 2003  
Cadre de l'étude : patrimoine de la Reconstruction Chemin des Dames  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : ferme  
Parties constituantes non étudiées : cour, grange, fenil, remise, écurie, pigeonnier, poulailler

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village  
Références cadastrales : 1938, A, 344

### Historique

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle  
Dates : 1922 (daté par source)

### Description

La maison est située au fond de la propriété, les bâtiments agricoles en occupant un des côtés. Le logis est élevé en blocage de moellons et pierres de taille aux chaînes d'angle harpées. La présence d'une lucarne à foin trahit l'ancienne disposition qui plaçait la grange dans le prolongement de l'habitation. Le toit à longs pans et demi-croupes est couvert en tuile. Egaleme nt construites en blocage de moellons, toutes les parties agricoles sont réunies sous le même toit. Le pigeonnier est placé au fond de la cour, accolé au poulailler.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : moellon ; pierre de taille  
Matériau(x) de couverture : tuile  
Plan : plan rectangulaire régulier  
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, étage de comble  
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; demi-croupe

### Statut, intérêt et protection

D'après le plan d'alignement, la ferme était en cours de construction en 1922. Les ouvertures de l'habitation ont été agrandies récemment dans un souci de clarté. Cet ensemble est de construction classique, contrastant avec la ferme qui la flanque au sud.

Statut de la propriété : propriété privée

## Références documentaires

### Documents d'archive

- AD Aisne ; 1 O 4. Archives communales de Vassogne.

### Illustrations



Vue du logis.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20030203026NUCA



Vue des bâtiments agricoles.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20030203027NUCA

### Dossiers liés

#### Dossiers de synthèse :

Les fermes reconstruites sur le Chemin des Dames, après la première guerre mondiale (IA02001622)

#### Oeuvre(s) contenue(s) :

#### Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Vassogne (IA02001989) Hauts-de-France, Aisne, Vassogne

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic



Vue du logis.

IVR22\_20030203026NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des bâtiments agricoles.

IVR22\_20030203027NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation