Hauts-de-France, Aisne
Vassogne
3 rue des Fermes

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA02002002
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : patrimoine de la Reconstruction Chemin des Dames
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : cour, grange, fenil, étable, hangar agricole

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1938, A, 923

Historique

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description

Cette ferme est composée de trois bâtiments indépendants distribués autour d'une cour carrée, close d'un muret sur rue. Entièrement construite en blocage de moellons de calcaire équarris, la construction de gauche, à destination d´étable, a reçu un décor de brique de couleurs diverses, disposée en opus spicatum sous le toit ainsi qu'aux ouvertures. Les portes larges sont surmontées d'un pignon en façade, percé d'une fenêtre permettant l'introduction du foin dans le grenier. Le bâtiment en fond de cour semble également être une étable. Le toit à longs pans brisés est ajouré sur la partie basse. Entièrement recouvert d'un enduit gris, le logis est placé en face du premier édifice : le rez-de-chaussée surélevé est accessible grâce à un escalier extérieur. Les linteaux des fenêtres sont en brique, toujours dans un souci décoratif.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : ciment ; brique ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit à longs pans brisés

Statut, intérêt et protection

Toutes les maisons de Vassogne ont été construites entre 1923 et 1925. La distribution et l'architecture de ces bâtiments témoignent des constructions agricoles typiques d'après-guerre. L'ensemble des constructions a fait l'objet d'une recherche architecturale certaine, marquée par la présence de la brique. Cette volonté décorative est d'autant plus remarquable qu'elle investit également les bâtiments agricoles.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue du logis.
Phot. Irwin Leullier
IVR22_20050201098NUCA

Vue de l'étable.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20030202998NUCA

Détail du pignon sur rue de l'étable.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20030202999NUCA

Vue de la grange située
dans le fond de la cour.
Phot. Irwin Leullier
IVR22_20050201097NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
La Reconstruction sur le Chemin des Dames : le territoire de la commune de Vassogne (IA02002061) Hauts-de-France, Aisne, Vassogne
Les fermes reconstruites sur le Chemin des Dames, après la première guerre mondiale (IA02001622)
Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic

Vue du logis.

IVR22_20050201098NUCA
Auteur de l'illustration : Irwin Leullier
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de l'étable.

IVR22_20030202998NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Détail du pignon sur rue de l'étable.

IVR22_20030202999NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de la grange située dans le fond de la cour.

IVR22_20050201097NUCA
Auteur de l'illustration : Irwin Leullier
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation