

Hauts-de-France, Somme
Pendé
Tilloy
2 rue, dite Grande-rue

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007689
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : cour, grange, étable à chevaux, atelier, four à pain, porcherie, charretterie

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1832, F, 658 ; 1983. F1 549, 669, 670

Historique

Une ferme figure sur le cadastre napoléonien selon un plan relativement similaire. Les granges étaient primitivement couvertes en chaume. Une poutre de remplissage, portant l'inscription "1748, PACL. N.", a été utilisée dans la grange située au sud. Il semble qu'une partie des bâtiments ait été établie sur les fondations d'anciens bâtiments, notamment au nord et à l'est de la cour, respectant la disposition d'origine. La brique qui les compose (entièrement pour les étables au nord de la cour et uniquement aux murs sur cour pour les deux granges) indiquent une reconstruction de la seconde moitié du 19^e siècle (granges) et du début du 20^e siècle (étables). Le bâtiment situé au sud présentait primitivement un léger angle avec le logis et la grange : il est aujourd'hui perpendiculaire à ce dernier. Il a donc été déplacé, probablement au cours de la seconde moitié du 19^e siècle. D'après les propriétaires, le logis a également été déplacé vers l'ouest afin d'agrandir la cour. Le puits commun était situé à gauche de la ferme. Il était protégé par une construction en bois. Il est aujourd'hui rebouché. Le logis a été enduit dans les années 1940.

Période(s) principale(s) : 2^e moitié 19^e siècle, 1^{er} quart 20^e siècle

Description

Cette ferme possède des bâtiments distribués sur les quatre côtés d'une cour fermée. Long de quatre travées, le logis, en torchis et pans de bois recouvert d'un enduit de ciment, est situé en fond de cour. Du sud au nord, les pièces sont ainsi distribuées : une chambre, la salle commune et deux chambres. La corniche en torchis, composée de branches de châtaignier courbées, accueillant un lattis lui-même hourdé au torchis des deux côtés est légèrement arrondie sur les deux murs gouttereaux. La charpente est à entrants retroussés. La sablière haute est assemblée à trait de Jupiter. Le toit à longs pans est en ardoise. La salle commune possède encore sa cheminée picarde avec four à pain et l'accès double aux chambres sur le mur opposé. Le four à pain est visible sur le mur gouttereau postérieur. Enchâssé entre trois murs de brique, le cul-de-four en torchis est visible au sommet, protégé par un appentis en ardoise. Sa base abrite une petite cave semi-enterrée avec alcôves de rangement percée de deux petites ouvertures. Cette pièce servait de laiterie : on y écrémait à la jatte. Suite au logis, se situe la porte d'accès au grenier et l'écurie, qui pouvait contenir trois chevaux. Accessible depuis la chambre située à l'est, elle est percée sur le mur gouttereau oriental de trois petites ouvertures coulissantes. Au sud de la cour sont les porcheries en torchis et pans de bois couvertes d'un toit à longs pans en pannes picardes. Un corps de passage permettait d'atteindre la pâture mitoyenne. Les deux portes surélevées situées à l'ouest donnaient accès au plat-cul, pièce

où l'on stockait les barils de cidre. Le surcroît ajouré est composé de solives chanfreinées en remploi. Les cloisons sont en torchis et pans de bois avec clins de bois pour les protéger. Le plafond est composé d'un lattis hourdé au torchis. Les deux granges sur rue sont relativement volumineuses. Celle située au nord était réservée au battage au fléau ; elle possédait également un manège actionné par un cheval. La grange sud servait également de charreterie. L'essence qui a permis la construction de l'ossature et de la charpente est de l'orme. Les murs pignons sud sont protégés par un essentage d'ardoise. Le mur gouttereau sur rue, en torchis, observe un léger fruit. Pour les deux granges, ce mur a entièrement été recouvert d'enduit de ciment. Le toit à longs pans est en ardoise.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; essentage d'ardoise ; enduit partiel ; essentage de tôle ; pan de bois

Matériau(x) de couverture : tuile, ardoise, tôle nervurée

Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Couvrements : charpente en bois apparente

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; noue ; pignon couvert

Statut, intérêt et protection

Les murs gouttereaux des deux granges ainsi que les porcheries ont été rehaussés lors du passage du chaume en couverture à l'ardoise (surcroît ajouré sous le toit). Les logis des fermes de Tilloy sont généralement similaires à celui-ci dans leur distribution intérieure et dans la répartition des ouvertures du mur gouttereau sur cour (habitation, accès au grenier, écurie). Existait-il à l'origine un passage couvert entre les deux granges ?

Intérêt de l'œuvre : à signaler

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents figurés

- **Pendé. Plan cadastral, 1832** (AD Somme ; 3 P 1446).

Illustrations



Vue détaillée du cadastre napoléonien présentant le plan de la ferme en 1832.

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20068005932XA



Vue générale depuis la rue.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005713NUCA



Vue du logis.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005714NUCA



Vue postérieure du logis
avec corniche arrondie et
four à pain abritant une cave.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005715NUCA



Vue de l'escalier de meunier
menant au grenier, entre
l'écurie et la chambre.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005716NUCA



Vue générale du grenier.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005717NUCA



Vue depuis le grenier du
système de corniche arrondie.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005719NUCA



Vue depuis la rue de la grange nord.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005722NUCA



Vue de cette grange depuis la cour.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005724NUCA



Vue intérieure de cette grange avec
réhaussement des pans de bois.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005725NUCA



Compartiment séparé
situé dans la grange.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005726NUCA



Vue détaillée d'une
ferme de cette grange.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005723NUCA



Vue postérieure de cette grange.
Phot. Inès Guérin



Vue des étables en
torchis et pans de bois.



Détail du réhaussement
en torchis et pans de bois.

IVR22_20068005729NUCA



Vue intérieure des étables.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005731NUCA

Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005730NUCA



Vue des écuries
reconstruites en brique.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005732NUCA

Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005733NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le hameau de Tilloy à Pendé (IA80007316) Hauts-de-France, Somme, Pendé, Tilloy

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue détaillée du cadastre napoléonien présentant le plan de la ferme en 1832.

IVR22_20068005932XA

Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI ; (c) Département de la Somme
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale depuis la rue.

IVR22_20068005713NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du logis.

IVR22_20068005714NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue postérieure du logis avec corniche arrondie et four à pain abritant une cave.

IVR22_20068005715NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'escalier de meunier menant au grenier, entre l'écurie et la chambre.

IVR22_20068005716NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale du grenier.

IVR22_20068005717NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue depuis le grenier du système de corniche arrondie.

IVR22_20068005719NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue depuis la rue de la grange nord.

IVR22_20068005722NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de cette grange depuis la cour.

IVR22_20068005724NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure de cette grange avec réhaussement des pans de bois.

IVR22_20068005725NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Compartiment séparé situé dans la grange.

IVR22_20068005726NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue détaillée d'une ferme de cette grange.

IVR22_20068005723NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue postérieure de cette grange.

IVR22_20068005729NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des étables en torchis et pans de bois.

IVR22_20068005730NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail du réhaussement en torchis et pans de bois.

IVR22_20068005733NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure des étables.

IVR22_20068005731NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des écuries reconstruites en brique.

IVR22_20068005732NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation