

Hauts-de-France, Aisne
Aubenton
10 rue de Logny

Maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA02000717
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 1998
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton d'Aubenton
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : remise

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1986. B2 171 à 172

Historique

Cette maison a été construite en 1912 pour les parents du propriétaire actuel d'après des plans d'un architecte actif à Hirson à cette période (source orale). Sa typologie, proche de l'habitat pavillonnaire banlieusard parisien, et de nombreuses maisons sérielles à Hirson, est cependant unique tant à Aubenton que dans l'ensemble du canton. Si la date de construction est confirmée par l'acte de propriété (archives privées), le nom de l'architecte n'est cependant pas connu et n'a pu être retrouvé. Son décor porté de céramique architecturale est également particulièrement représentatif de l'architecture domestique de cette période. La remise est postérieure au logis et date vraisemblablement des années 1950.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Période(s) secondaire(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1912 (daté par tradition orale, daté par source)

Description

Le logis surélevé comporte un étage de soubassement avec un appareillage décoratif en moellon de grès. Le reste des élévations est en brique et ciment. Les ouvertures présentent un décor de brique vernissée polychrome, formant également des bandeaux décoratifs de céramique architecturale sur l'élévation antérieure. Comportant outre un étage carré, un étage de comble, la maison est couverte par un toit à longs pans et pignon couvert en ardoise synthétique. La remise est couverte d'un appentis.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; ciment
Matériau(x) de couverture : matériau synthétique en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, étage de comble
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant, en charpente

Typologies et état de conservation

Typologies : céramique architecturale

Décor

Techniques : céramique

Représentations : ornement géométrique


Précision sur les représentations :

Sur l'élévation antérieure du logis.

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1986, section B.

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20080290209NUCA



Vue générale.

Phot. Xavier-Philippe Guiochon
IVR22_19980203193Z

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les maisons et fermes du canton d'Aubenton (IA02000758)


Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

La ville d'Aubenton (IA02000595) Hauts-de-France, Aisne, Aubenton

Auteur(s) du dossier : Xavier-Philippe Guiochon

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1986, section B.

IVR22_20080290209NUCA

Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure

Technique de relevé : reprise de fond ;

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale.

IVR22_19980203193Z

Auteur de l'illustration : Xavier-Philippe Guiochon

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation