

Hauts-de-France, Somme  
Pendé  
10 rue de l' Eglise

## Ancienne ferme

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007634  
Date de l'enquête initiale : 2005  
Date(s) de rédaction : 2005  
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : ferme  
Destinations successives : ferme, maison  
Parties constituantes non étudiées : jardin, grange, étable, étable à chevaux, abreuvoir, puits, bergerie, atelier, remise

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village  
Références cadastrales : 1832. C 600, 689 ; 1983. D3 1021, 1022, 557

### Historique

Un logis figure sur le cadastre napoléonien, dans la rue alors appelée "Rue de la Place". Il était attaché à une ferme qui se trouvait à l'emplacement du n°8 bis rue de l'Eglise, proposant un plan symétrique avec petit bâtiment carré central (probablement un colombier). Il ne reste strictement rien de ces édifices agricoles. Seules les fondations sont encore visibles en temps de sécheresse, d'après les occupants. En revanche, le puits en silex et le logis sont toujours en place. L'ancien propriétaire (qui habite aujourd'hui au 8 bis rue de l'Eglise) dit avoir retrouvé une datation sur une des poutres de l'écurie, indiquant la date de 1750. L'information n'a pu être vérifiée. Mais si cette date est erronée, le logis peut en tout état de cause avoir été construit au 18e siècle ou au début du 19e siècle. Les annexes actuelles, très abîmées et menaçant ruines, ont été construites après 1880 puisqu'elles n'apparaissent toujours pas sur le cadastre de cette année. Le plafond du logis était isolé grâce à de la paille et du torchis.

Période(s) principale(s) : 18e siècle (?), 1ère moitié 19e siècle (?), 4e quart 19e siècle  
Dates : 1750 (daté par tradition orale)

### Description

La propriété est protégée par un mur de clôture en brique de deux mètres de haut longeant la rue de l'Eglise. Construit sur une petite proéminence, le logis, dont la façade principale est orientée à l'ouest, est situé en retrait de la voie de circulation, parallèlement à celle-ci. Il présente une structure en pans de bois et torchis. Longue de cinq travées, l'habitation est augmentée d'un étage en surcroît. La porte du grenier est située à l'extrémité nord du mur gouttereau oriental. Le toit à longs pans et croupes est en ardoise. Les tenons d'ancrage du sommier sont à cheville traversante. L'ancien propriétaire indique que l'essence utilisée pour l'ensemble des ossatures est du chêne. Le logis a conservé ses ferrures ainsi qu'une partie de ses huisseries anciennes. Les annexes sont situées entre le logis et la pâture. Sur solin de brique, le long bâtiment, composé d'une ossature en bois avec remplissage en briques, mesure 25 mètres de long sur cinq de large ; il est couvert d'un toit à longs pans en tuiles flamandes et abritait bergerie et atelier. La sablière basse est assemblée à trait de Jupiter. Dans le prolongement, se trouvent les deux boxes à chevaux disposant d'un mur en torchis et clins de bois avec toit en appentis ; ils sont augmentés d'un grenier pour stocker le foin. Les râteliers semi-circulaires sont encore en place. Une deuxième dépendance, dont nous ignorons la fonction d'origine (peut-être une remise ou un atelier) occupe la partie sud-est de la propriété. Il s'agit d'un édifice en pans de bois apparents avec remplissage en torchis recouvert d'un enduit moderne.

Il dispose d'un grenier et d'une cheminée. Le toit à longs pans est couvert en tuiles. Les tenons d'ancrage du sommier sont ici à doubles chevilles traversantes. Le puits à manivelle, aujourd'hui bouché, est situé à l'ouest de la propriété. Il est couvert d'un toit en pavillon en fer.

### Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; essentage de planches ; pan de bois

Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile flamande, fer en couverture

Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, étage en surcroît

Couvrements : charpente en bois apparente

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; toit en pavillon ; toit à deux pans ; croupe ; pignon couvert

### Typologies et état de conservation

État de conservation : menacé

### Statut, intérêt et protection

Le logis possède encore de nombreux éléments d'origine (structure, dispositions des pièces, ferronneries, huisseries) qui en augmentent son intérêt.

Statut de la propriété : propriété privée

### Illustrations



Vue générale.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20078005111NUCA



Vue du logis.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20078005112NUCA



Vue postérieure du logis.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20078005113NUCA



Vue détaillée d'une poignée du logis.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20078005118NUCA



Vue détaillée du système  
de contrevent à tourniquet.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20078005119NUCA



Vue de l'annexe à  
l'arrière de l'habitation.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20078005122NUCA



Vue de la charpente de l'annexe.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20078005125NUCA



Vue latérale des dépendances.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20078005114NUCA



Vue postérieure des dépendances.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20078005116NUCA



Vue détaillée des huisseries.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20078005115NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

### Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Pendé (IA80007313) Hauts-de-France, Somme, Pendé

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue générale.

IVR22\_20078005111NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du logis.

IVR22\_20078005112NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue postérieure du logis.

IVR22\_20078005113NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue détaillée d'une poignée du logis.

IVR22\_20078005118NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue détaillée du système de contrevent à tourniquet.

IVR22\_20078005119NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation





Vue de l'annexe à l'arrière de l'habitation.

IVR22\_20078005122NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la charpente de l'annexe.

IVR22\_20078005125NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue latérale des dépendances.

IVR22\_20078005114NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue postérieure des dépendances.

IVR22\_20078005116NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue détaillée des huisseries.

IVR22\_20078005115NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation