

Hauts-de-France, Aisne
Any-Martin-Rieux
5 rue de l' Eglise

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA02000767
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 1999
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton d'Aubenton
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : étable à vaches, grange

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1986, ZB, 72a

Historique

Le logis de cette ferme date vraisemblablement du 18e siècle, avec ses ouvertures à linteaux cintrés délardés. Il présente un bel appareil assisé allongé en moellons équarris. La grange et l' étable à vaches attenantes paraissent cependant plus tardives et ont vraisemblablement été construites au cours de la 1ère moitié du 19e siècle. La grange traversante a été reprise au cours de la 2e moitié du 20e siècle. Cette ferme de taille modeste a bien conservé sa structure et la mise en oeuvre de ses matériaux.

Période(s) principale(s) : 18e siècle, 1ère moitié 19e siècle

Description

Le logis du 18e siècle est en pan de bois et torchis avec des restes d' enduit. En rez-de-chaussée, il comporte un sous-sol voûté en moellon de pierre calcaire. L' encadrement de ses ouvertures, à linteaux délardés, est en pierre de taille calcaire. La corniche est en brique. Le logis est couvert d'un toit à longs pans et pignon couvert, avec un essentage d'ardoise synthétique sur le mur pignon. La grange, en moellon calcaire et pierre de taille, est couverte d'une demi-croupe, l' étable présente également un appareil assisé allongé, avec un encadrement des ouvertures et un chaînage des angles en pierre de taille. Elle est couverte d'un toit à longs pans et pignon couvert. Les dépendances agricoles, étables à vaches et grange traversante, forment un L en retour à côté du logis. L' ensemble des couvertures est en ardoise synthétique.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; essentage d'ardoise ; moellon ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise, matériau synthétique en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée surélevé, comble à surcroît
Couvrements : voûte en berceau ; , en tas de charge
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; demi-croupe ; pignon couvert
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant, en charpente

Typologies et état de conservation

Typologies : logis différencié des dépendances


Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : à signaler

Éléments remarquables : logis

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1986, section ZB.
Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20080290029NUCA



Vue générale.
Phot. Xavier-Philippe Guiochon
IVR22_19980202741Z

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Le canton d'Aubenton : le territoire de la commune d'Any-Martin-Rieux (IA02000704) Hauts-de-France, Aisne, Any-Martin-Rieux

Les maisons et fermes du canton d'Aubenton (IA02000758)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Xavier-Philippe Guiochon

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1986, section ZB.

IVR22_20080290029NUCA

Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure

Technique de relevé : reprise de fond ;

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale.

IVR22_19980202741Z

Auteur de l'illustration : Xavier-Philippe Guiochon

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation